

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6038043
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0333923
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0333923
Ingediend op	28-04-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Elferinkdijk 1 A, 7255PW Hengelo (Gld) (12000185)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255PW
Huisnummer	1
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Elferinkdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Ekferinkdijk 1A
7255 PW Hengelo

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Elferinkdijk 1 A 7255PW Hengelo (Gld), Ligboxenstal , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Elferinkdijk 1 A 7255PW Hengelo (Gld), Schuur werkplaats , Golfplaten dakbedekking, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Elferinkdijk 1 A 7255PW Hengelo (Gld), Ligboxenstal , Dakoverstek/boeiborden, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Elferinkdijk 1 A 7255PW Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dakbedekking incl. nokstukken, Bron 4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 106 M2
Bron 2: 36 M
Bron 4: 100 M2
Bron 1: 438 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS21082 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	28-04-2021	In behandeling