

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6139491
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0342627
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0342627
Ingediend op	04-06-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Wolsinkweg 3, 7256KA Keijenburg (Keijenburg, Wo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7256KA
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wolsinkweg
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7256KA 3, Wolsinkweg Keijenburg

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

Totaalsloop van schuur 1, 2 en 3. Zie plattegrond bladzijde 32 van het inventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo Gld

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

Puin: 120 m3
Hout: 20 m3
Bouw en sloop: 8 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker, is nog niet bekend

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Op_het_dak_van_schuur_2 , 2 Golfplaten, Golfplaten-2, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Op_het_dak_van_schuur_1 , 1 Golfplaten, Golfplaten-1, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Aan_de_achterzijde_van_schuur_3 , 4 Restanten golfplaat, Restanten_golfplaat-4, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Op_een_gedeelte_van_het_dak_van_schuur_3 , 3 Golfplaten, Golfplaten-3, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Op_pallets_naast_schuur_3 , 6 Golfplaten, Golfplaten-6, RISICOKLASSE_1
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, Naast_schuur_3 , 5 Restanten golfplaat, Restanten_golfplaat-5, RISICOKLASSE_2
Wolsinkweg 3 7256KA Keijenborg, In_schuur_3 , 7 Restanten golfplaat, Restanten_golfplaa...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Golfplaten-6: 2 M3
Restanten_golfplaat-5: 0.5 M3
Restanten_golfplaat-7: 116 M2
Golfplaten-2: 39 M2
Golfplaten-1: 93 M2
Restanten_golfplaat-4: 0.5 M3
Golfplaten-3: 116 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Aterro Sluinerweg 12, 7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21338.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-06-2021	In behandeling
KeijenbergWolsinkweg3_macht_pdf	KeijenbergWolsinkweg3_macht.pdf	Anders	04-06-2021	In behandeling
Inventarisatie_pdf	Inventarisatie-.pdf	Tekening slopen	04-06-2021	In behandeling