

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5741237
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0311175
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0311175
Ingediend op	13-01-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Ruurloseweg 30, 7021HB Zelhem (Zelhem Ruurlosew...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021HB
Huisnummer	30
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.J.A. Dolphijn

Adres eigenaar bouwwerk

8017HK 67, Jofferenlaan Zwolle

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 30 7021HB Zelhem,
Op_het_dak_van_de_vakantiewoning , 1 Golfplaten
incl. hulpstukken, Golfplaten_incl._hulpstukken-1,
RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 30 7021HB Zelhem, In_schoorsteenkanaal , 2
Buis, Buis-2, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_incl._hulpstukken-1: 57 M2
Buis-2: 2.80 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I20514.pdf	Asbestinventarisatierapport	13-01-2021	In behandeling
ZelhemRuurloseweg30-_huis105_macht_PDF	ZelhemRuurloseweg30_huis105_macht.PDF	Anders	13-01-2021	In behandeling