

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6415313
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0366563
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0366563
Ingediend op	04-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Zutphen-Emmerikseweg 88, 7223DK Baak (21281)
Opmerking	In de woning heeft een besmetting plaatsgevonden. Deze dienen we daarom met spoed te saneren. Wij zien uw akkoordverklaring daarom ook graag met spoed tegemoet.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7223DK
Huisnummer	88
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zutphen-Emmerikseweg
Plaatsnaam	Baak
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Emmerikseweg 88 Zutphen
----------------------------------	-------------------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

D7-10-2021 Dit ivm een besmetting in de woning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, op vloer keukenruimte (deze ruimte is verontreinigd met asbest!) , onderlaag vloerzeil, M4, RISICOKLASSE_2
Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, het aangegeven gedeelte van de hal (dit gedeelte is verontreinigd met asbest) , kleefmonster, K1 en K2, RISICOKLASSE_2
Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, op zolderverdieping naar doucheruimte , buis, M1.1, RISICOKLASSE_2
Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, op vloer hal , kleefmonster, K5 en K6, NVT
Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, op zolderverdieping in schoorsteen , buis, M1.2, RISICOKLASSE_1
Zutphen-Emmerikseweg 88 7223DK Baak, in aangegeven gedeelte van de kruipruimte van 13,8m² (dit gedeelte is verontreinigd met asbest!) , restanten vloerzeil, M3, R...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M3: 0.10 M2

M4: 7.90 M2

K1 en K2: 1.70 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☒ Ja

☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.

Wij willen de leegstand zoveel mogelijk beperken.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	Rapport 21.09157 Zutphen-Emmerikseweg 88 Baak.pdf	Asbestinventarisatierapport	04-10-2021	In behandeling