

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6443061
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0369314
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0369314
Ingediend op	14-10-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Daliastraat 23 , 7221AM Steenderen (21249)
Opmerking	In dit complex gaan we vloerzeilen saneren, brandwerend board op zolder en restanten brandwerend board op zolder
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 7221AM

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Daliastraat

Plaatsnaam Steenderen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie
7221AM, 3
7221BG, 19
7221BG, 25
7221AM, 2
7221AM, 4
7221AM, 6
7221AM, 8
7221BD, 60
7221BD, 62
7221BD, 68
7221BD, 70
7221BD, 72
7221BD, 74
7221BD, 76
7221BD, 78
7221BD, 82



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Novemter 2021

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Dahliastr 3: M9
Pr Bernhard 60: M7, M5.1
Pr Bernhard 72: M8
H. Addinkstr 19: M5.1
H. Addinkstr 25: M5.1
Pr. Bernhard 62: M5.1
Pr. Bernhard 68: M5.1
Pr. Bernhard 70: M5
Pr. Bernhard 72: M5.1
Pr. Bernhard 74: M5.1
Pr. Bernhard 76: M5.1
Pr. Bernhard 78: M5.1
Pr. Bernhard 82: M5.1
Korenbl. 2: M5.1
Korenbl. 4: M5
Korenbl. 6: M5.1
Korenbl. 8: K1&k2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

2x M5: 0.30 M2
12x M5.1: 7 STUKS
1x K1 en K2: 1 M2
1x M7: 1.70 M2
1xM8: 1.70 M2
1x M9: 6 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_5	Rapport 17.05132.2 Versie 4 Complex 2323A Steenderen.pdf	Asbestinventarisatierapport	14-10-2021	In behandeling