

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6504033
Aanvraagnaam	BVC Hillegersberg 38 bomen
Uw referentiecode	Boomveiligheidscontrole
Ingediend op	09-11-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het rooien van 37 bomen en het kandelabereren van één boom volgens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole
Opmerking	betreft een aanvraag volgens de jaarlijkse boomveiligheidscontrole
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
	Aanvragen kunnen niet worden gemaild !
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente	0599
(Statutaire) naam	Gemeente Rotterdam
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Koot
Functie	MBU-er

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3062CM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prinses Beatrixlaan
Woonplaats	Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Prinses Beatrixlaan 3 3062CM Rotterdam
-------	---

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	3055CS
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nachtegaallaan
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	gementelijk openbaar gebied

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de te rooien/kandelaberen bomen staan in het openbaar gebied ter hoogte van dit adres en verspreid in de wijk Hillegersberg
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☐ Kappen

☒ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

het rooien van 37 bomen en het kandelaberen van één boom

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

38

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijgevoegde locatieschetsen

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING DIAMETER

12168.bm47 20
12168.bm13 40
64790.bm11 130
28921.bm16 23
12665.bm27 102
12103.bm3 44
12103.bm1 49
12731.bm7 49
12731.bm75 55
12678.bm26 64
12651.bm137 90
12512.bm9 26
12568.bm16 55
12436.bm4 56
12568.bm4 61
12214.bm12 96
12175.bm2 40
12436.bm16 45
12234.bm7 80
12094.bm3 35
12424.bm46 58
96290.bm142 75
12595.bm6 88
12595.bm15 90
12595.bm2 95
12595.bm14 95
12595.bm7 95
12595.bm10 95
12595.bm16 98
12595.bm8 103
12595.bm5 105
12641.bm9 60
30583.bm1 110
12500.bm11 85
12559.bm7 30
12559.bm11 81
12559.bm1 98
12436.bm63 55

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Als de groeiplaats over voldoende boven- en ondergrondse ruimte beschikt wordt een nieuwe boom aangeplant.

het rooien/kandelabereren van 38 bomen volgens de jaarlijkse Boomveiligheidscontrole

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap?

Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom

Deze aanvraag maakt deel van de jaarlijkse boomveiligheidscontrole en geeft uitvoering aan de gemeentelijke zorgplicht. In dit programma worden de dode, onherstelbare ernstig beschadigde of aangetaste bomen verwijderd of gekandelabeerd, omdat zij veiligheidsrisico's opleveren in hun omgeving. De inspecties zijn uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode de z.g. Visual Tree Assessment en uitgevoerd door een boomdeskundige in 2021

BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING stam_omtrek

12168.bm47 63
12168.bm13 126
64790.bm11 408
28921.bm16 72
12665.bm27 320
12103.bm3 138
12103.bm1 154
12731.bm7 154
12731.bm75 173
12678.bm26 201
12651.bm137 283
12512.bm9 82
12568.bm16 173
12436.bm4 176
12568.bm4 192
12214.bm12 301
12175.bm2 126
12436.bm16 141
12234.bm7 251
12094.bm3 110
12424.bm46 182
96290.bm142 236
12595.bm6 276
12595.bm15 283
12595.bm2 298
12595.bm14 298
12595.bm7 298
12595.bm10 298
12595.bm16 308
12595.bm8 323
12595.bm5 330
12641.bm9 188
30583.bm1 345
12500.bm11 267
12559.bm7 94
12559.bm11 254
12559.bm1 308
12436.bm63 173

Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst?

gemeentelijke dienst

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Knipsel_1_JPG	Knipsel 1.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_2_JPG	Knipsel 2.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_3_JPG	Knipsel 3.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_4_JPG	Knipsel 4.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_5_JPG	Knipsel 5.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_6_JPG	Knipsel 6.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_7_JPG	Knipsel 7.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_8_JPG	Knipsel 8.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_9_JPG	Knipsel 9.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_10_JPG	Knipsel 10.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Knipsel_11_JPG	Knipsel 11.JPG	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
icht_gebreken_en_waarnemigen_f_en_f_xlsx	overzicht gebreken en waarnemigen f en f.xlsx	09-11-2021	In behandeling