

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6520423
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0375956
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0375956
Ingediend op	16-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Dierenseweg 5, 7225NC Olburgen (12100230)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7225NC
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Dierenseweg
Plaatsnaam	Olburgen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Dierenseweg 5
7225 NC Olburgen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen aan de hand van de verkregen
vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Dierenseweg 5 7225NC Olburgen, Schoorsteen , Buis, 4,
RISICOKLASSE_1
Dierenseweg 5 7225NC Olburgen, Maaiveld , Buis, 3,
RISICOKLASSE_1
Dierenseweg 5 7225NC Olburgen, Maaiveld , Golfplaat, 2,
RISICOKLASSE_2
Dierenseweg 5 7225NC Olburgen, Dak schuur , Golfplaat,
1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

4: 3 M
3: 3 M
2: 6 M2
1: 57 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	MT-210412 - Olburgen_ Dierenseweg 5 - Asbestinventarisati- erapport _versie 1_.pdf	Asbestinventarisatierapport	16-11-2021	In behandeling