

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6528543
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0377070
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0377070
Ingediend op	18-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Veermansweg 10, 7255KJ Hengelo (Gld) (12000587)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255KJ
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veermansweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 63177021

Bedrijfsnaam: De Covik Asbestsanering B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7221CM 3, Covikseweg Steenderen

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Veermansweg 10 7255KJ Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 1: 170 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-037 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	18-11-2021	In behandeling