

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6530745
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0377263
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0377263

Ingediend op	19-11-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kloosterweg 3, 7255NZ Hengelo (Gld) (12100482)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255NZ
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kloosterweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren
----------------------------------	---------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

7255 NZ Hengelo

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Kloosterweg 3 7255NZ Hengelo (Gld), Schuur II , Golfplaten dakbedekking + nok, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Kloosterweg 3 7255NZ Hengelo (Gld), Schuur I , Golfplaten dakbedekking, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Kloosterweg 3 7255NZ Hengelo (Gld), Veldschuur , Golfplaten dakbedekking, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 3: 175 M2
Bron 1: 70 M2
Bron 2: 114 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-039 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	19-11-2021	In behandeling