

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5812451
Aanvraagnaam	Verlagen tussenmuur van een gemeente monument
Uw referentiecode	-
Ingediend op	09-02-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Verlagen van een tussenmuur. De muur staat los (niet in verband of anders sinds verbonden) tussen de aanpalende muren.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Gegevens verplaatsen monument en Gegevens wijzigen monument door werk of werkzaamheid. Beiden zijn niet relevant voor deze aanvraag.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openningstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2311ND
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Utrechtse Veer
Plaatsnaam	Leiden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De muren horen bij mijn pand. De verlaging is afgestemd met de betreffende burelen.
----------------------------------	---



Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om?

- ☐ Rijksmonument
- ☐ Provinciaal monument
- ☒ Gemeentelijk monument

Om welk soort gemeentelijk monument gaat het?

- ☒ (Gebouwd) monument
- ☐ Aangelegd monument
- ☐ Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer?

Utrechtse Veer 26

Wat is de naam van het monument?

Utrechtse Veer 26

Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?

- ☐ Geheel slopen
- ☒ Gedeeltelijk slopen
- ☐ Niet slopen

Waarom wilt u gaan slopen?

Instabiele, gevaarlijke scheidsmuur

Wat is de sloopmethode?

Steen voor steen met beitel en hamer. De muur is opgetrokken met kalk, waardoor dit mogelijk is.

Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?

steen en kalk, ongeveer 15 vierkante meter.

Is er sprake van een functiewijziging van het monument?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

2 Ingreep aan het monument

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?

- ☐ Daken en goten
- ☐ Kozijnen, ramen en deuren
- ☐ Gevels
- ☐ Casco en constructie
- ☐ Binnenwerk, interieurs
- ☐ Buitenwerk (bouwwerken)
- ☐ Orgel
- ☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
- ☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
- ☐ Dijken, dijklichamen
- ☐ Tuinen en parken
- ☐ Archeologisch monument
- ☒ Anders

Welke andere niet eerder
genoemde werkzaamheden wilt u
gaan uitvoeren?

Scheidingsmuur met de buren

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Hogewoerd_156_1_klein.jpg	Hogewoerd_156_1 klein.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Aansluiting_zijmuur_links_2.jpg	UV26 Aansluiting zijmuur links 2.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Aansluiting_zijmuur_links.jpg	UV26 Aansluiting zijmuur links.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Achter_links-midden.jpg	UV26 Achter links-midden.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Hoek_links-midden_2.jpg	UV26 Hoek links-midden 2.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Hoek_links-midden_3.jpg	UV26 Hoek links-midden 3.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Hoek_links-midden_4.jpg	UV26 Hoek links-midden 4.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_hoek_links-midden.jpg	UV26 hoek links-midden.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
UV26_Overzicht_hoogte.jpg	UV26 Overzicht hoogte.jpg	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling
Beschrijving_pdf	Beschrijving.pdf	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument	09-02-2021	In behandeling