

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5722803
Aanvraagnaam	N315, 315, 316, 317, 319, 330 en 814
Uw referentiecode	2021-000019
Ingediend op	06-01-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	N315, 315, 316, 317, 319, 330 en 814
Opmerking	graag bij correspondentie het zaaknummer vermelden. zaaknummer is 2021-000019
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Bronckhorst

Kadastrale gemeente Hummelo

Kadastrale sectie C

Kadastraal perceelnummer 1479

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie
Hummelo B 1858, B 1908, B1502, B 1908
Vorden F 048, B 2537
Zelhem V 376, W 258, U 894, X 851, X 890 AC 1256 en T
577
Keppel C 1580, E 1002 E 1005
Hengelo N 68



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

29

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

zie bijgevoegde lijst

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

zie bijgevoegde lijst

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

zie bijgevoegde lijst

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

-

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

bomen zijn dood of hebben ernstige gebreken daarom moeten ze geveld worden

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Totaaallijst_gemeente_Bronckhorst_pdf	Totaaallijst gemeente.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_0112_detailkaart_pdf	N314 WVN314 0112 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_0112_overzichtskaart_pdf	N314 WVN314 0112 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_0112_luchtfoto_pdf	N314 WVN314 0112 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_12-32_detailkaart_pdf	N314 WVN314 1232 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_12-32_overzichtskaart_pdf	N314 WVN314 1232 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_1232_luchtfoto_pdf	N314 WVN314 1232 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_14-39_detailkaart_pdf	N314 WVN314 1439 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_14-39_overzichtskaart_pdf	N314 WVN314 1439 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N314_WVN314_1439_luchtfoto_pdf	N314 WVN314 1439 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0720_detailkaart_pdf	N315 TBN315 0720 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0720_overzichtskaart_pdf	N315 TBN315 0720 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0720_luchtfoto_pdf	N315 TBN315 0720 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0951_detailkaart_pdf	N315 TBN315 0951 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0951_overzichtskaart_pdf	N315 TBN315 0951 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_0951_luchtfoto_pdf	N315 TBN315 0951 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_1221_detailkaart_pdf	N315 TBN315 1221 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_1221_overzichtskaart_pdf	N315 TBN315 1221 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_1221_luchtfoto_pdf	N315 TBN315 1221 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_1657_detailkaart_pdf	N315 TBN315 1657 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N315_TBN315_1657_overzichtskaart_pdf	N315 TBN315 1657 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
N315_TBN315_1657_luchtphoto_pdf	N315 TBN315 1657 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N316_WVN316_07-42_detailkaart_pdf	N316 WVN316 0742 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N316_WVN316_07-42_overzichtskaart_pdf	N316 WVN316 0742 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N316_WVN316_0742_luchtphoto_pdf	N316 WVN316 0742 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N317_DBN317_0575_detailkaart_pdf	N317 DBN317 0575 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N317_DBN317_0575_overzichtskaart_pdf	N317 DBN317 0575 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N317_DBN317_0575_luchtphoto_pdf	N317 DBN317 0575 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_0162_detailkaart_pdf	N319 RLN319 0162 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_0162_overzichtskaart_pdf	N319 RLN319 0162 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_0162_luchtphoto_pdf	N319 RLN319 0162 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_2664_detailkaart_pdf	N319 RLN319 2664 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_2664_overzichtskaart_pdf	N319 RLN319 2664 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N319_RLN319_2664_luchtphoto_pdf	N319 RLN319 2664 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1119_detailkaart_pdf	N330 TBN330 1119 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1119_overzichtskaart_pdf	N330 TBN330 1119 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1119_luchtphoto_pdf	N330 TBN330 1119 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1160_detailkaart_pdf	N330 TBN330 1160 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1160_overzichtskaart_pdf	N330 TBN330 1160 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_TBN330_1160_luchtphoto_pdf	N330 TBN330 1160 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
0_1743_1744_1745_en_1746_detailkaart_pdf	N330 TBN330 1743 1744 1745 en 1746 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
43_1744_1745_en_1746_overzichtskaart_pdf	N330 TBN330 1743 1744 1745 en 1746 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
330_1743_1744_1745_en_1746_luchtphoto_pdf	N330 TBN330 1743 1744 1745 en 1746 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_01-92_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0192 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_01-92_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0192 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0192_luchtphoto_pdf	N330 WVN330 0192 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_02-11_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0211 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0211_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0211 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0211_luchtphoto_pdf	N330 WVN330 0211 luchtphoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
N330_WVN330_02-17_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0217 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_02-17_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0217 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0217_luchtfoto_pdf	N330 WVN330 0217 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_03-09_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0309 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_03-09_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0309 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0309_luchtfoto_pdf	N330 WVN330 0309 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_07-28_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0728 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_07-28_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0728 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0728_luchtfoto_pdf	N330 WVN330 0728 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_09-78_en_0983_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0978 en 0983 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
_WVN330_0978_en_0983_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0978 en 0983 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_09-78_en_0983_luchtfoto_pdf	N330 WVN330 0978 en 0983 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_09-90_detailkaart_pdf	N330 WVN330 0990 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_09-90_overzichtskaart_pdf	N330 WVN330 0990 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N330_WVN330_0990_luchtfoto_pdf	N330 WVN330 0990 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0403_detailkaart_pdf	N814 DBN814 0403 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0403_overzichtskaart_pdf	N814 DBN814 0403 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0403_luchtfoto_pdf	N814 DBN814 0403 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0416_detailkaart_pdf	N814 DBN814 0416 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0416_overzichtskaart_pdf	N814 DBN814 0416 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0416_luchtfoto_pdf	N814 DBN814 0416 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0508_detailkaart_pdf	N814 DBN814 0508 detailkaart.pdf	Gegevens houtopstanden	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0508_overzichtskaart_pdf	N814 DBN814 0508 overzichtskaart.pdf	Situatietekening kappen	06-01-2021	In behandeling
N814_DBN814_0508_luchtfoto_pdf	N814 DBN814 0508 luchtfoto.pdf	Anders	06-01-2021	In behandeling