

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6745553
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0394140
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0394140
Ingediend op	17-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	de Eendracht 4, 7251GB Vorden (Vorden, de Eendr...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251GB
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	de Eendracht
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780

Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

de Eendracht 4 7251GB Vorden, Dak_van_de_schuur_ , 2
Vogelschroten, Vogelschroten-2, RISICOKLASSE_2
de Eendracht 4 7251GB Vorden, Dak_van_de_berging_ , 1
Golfplaten , Golfplaten_-1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vogelschroten-2: 3 M
Golfplaten_-1: 4 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I22089.pdf	Asbestinventarisatierapport	17-02-2022	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	17-02-2022	In behandeling