

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6626245
Aanvraagnaam	Verbouw-uitbreiding woning Aaltenseweg 4 Hengelo
Uw referentiecode	-

Ingediend op	31-12-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Verbouw - uitbreiding bestaande woning aan de Aaltenseweg 4 Hengelo GLD
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	6625005
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	constructie berekeningen voor start bouw
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7255PG
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☐ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

sloop bestaande bijkeuken, doorbraak naar aanbouw, bijgebouwen aan achterzijde perceel

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49 Hengelo GLD

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

N.t.b.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

sloop bijgebouwen aan achterzijde perceel, sloop bijkeuken aan woning, doorbraken in bestaande achtergevel naar aanbouw aan bestaande woning

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

beton
baksteen - pannen
hout

Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?

Enzerink

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BO_01__31-12-2021_pdf	BO.01 31-12-2021.pdf	Tekening slopen	31-12-2021	In behandeling
BO_02__31-12-2021_pdf	BO.02 31-12-2021.pdf	Tekening slopen	31-12-2021	In behandeling
BO_03__31-12-2021_pdf	BO.03 31-12-2021.pdf	Tekening slopen	31-12-2021	In behandeling
ondingsbrief_sloopm- elding_23-11-2012_pdf	Afrondingsbrie- f sloopmelding 23-11-2012.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
ief_sloopmelding_sc- huurtje_7-11-2021_pdf	Afrondingsbrie- f sloopmelding schuurtje 7-11-2021.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_dakb- eschot_1_pdf	Inventarisatie dakbeschot 1.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_dakb- eschot_2_pdf	Inventarisatie dakbeschot 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_dakb- eschot_3_pdf	Inventarisatie dakbeschot 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_dakb- eschot_4_pdf	Inventarisatie dakbeschot 4.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_schuurtje- _1_pdf	Inventarisatie schuurtje 1.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_schuurtje- _2_pdf	Inventarisatie schuurtje 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_schuurtje- _3_pdf	Inventarisatie schuurtje 3.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
Inventarisatie_schuurtje- _4_pdf	Inventarisatie schuurtje 4.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-12-2021	In behandeling
20210824_103038_jpg	20210824_10303- 8.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling
20210824_103057_jpg	20210824_10305- 7.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling
20210824_103128_jpg	20210824_10312- 8.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling
20210905_095945_jpg	20210905_09594- 5.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling
20210905_095959_jpg	20210905_09595- 9.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling
20210905_100024_jpg	20210905_10002- 4.jpg	Situatietekening uitrit	31-12-2021	In behandeling