

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6754303
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0394736
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0394736
Ingediend op	21-02-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Vierakkersestraatweg 27, 7233SE Vierakker (1220...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7233SE
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vierakkersestraatweg
Plaatsnaam	Vierakker
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk? OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Nader te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, plafond gebouw B , plafondplaat, 2, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, plafond gebouw B , plafondplaat, .2, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, dak gebouw B , Dakbeschot, .1, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, Woonboerderij , Dakbeschot, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, dak gebouw A , golfplaat, 3, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, onder afdak gebouw B , bloembakken, 5, RISICOKLASSE_2
Vierakkersestraatweg 27 7233SE Vierakker, kozijn gebouw B BG , vlakke plaat op branddeur, 4, RISICOKLASSE_1

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 3: 38 M2
5: 4 STUKS
4: 1 STUKS
2: 14 M2
.2: 14 M2
.1: 24 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AI2021-030 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-02-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	R2022-042_Asbe- st_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-02-2022	In behandeling