

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6348505
Aanvraagnaam	Content Fira Gordijnenateliers B.V.
Uw referentiecode	21-CON-C08
Ingediend op	03-09-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Nieuwbouw bedrijfspand Content Fira gordijnenateliers
Opmerking	Het voortraject is met dhr. Marco Hijstee van de gemeente Purmerend doorlopen en afgehandeld.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	BENG berekening (gereed week 37) Sonderingen (gereed week 37) Constructieberekening (n.t.b.)
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Purmerend
Bezoekadres:	Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend
Postadres:	Postbus 15, 1440 AA Purmerend
Telefoonnummer:	0299 - 452452
E-mailadres:	vergunning@purmerend.nl
Website:	www.purmerend.nl
Contactpersoon:	Vorbereiding Toez. & Handh. 0299-452452

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Purmerend
Kadastrale gemeente	Purmerend
Kadastrale sectie	C
Kadastraal perceelnummer	1307
Bouwplannaam	Baanstee Noord
Bouwnummer	Kavelnummer 10C
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Nieuwbouw bedrijfspand Content Fira Gordijnenateliers

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1993

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

19427

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1943

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Braakliggend bouwterrein

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Industrie (hoofdfunctie)

Kantoor (nevenfunctie)

Bijeenkomst (nevenfunctie)

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	22	46	46
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	13	1859	1752
Kantoor	9	89	89
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	Sandwichpaneel	RAL7016, antraciet
- Plint gebouw	Betonpaneel	Grijs / Naturel
- Gevelbekleding	Sandwichpaneel	RAL9007, obsedian
- Borstweringen	EPS paneel	RL7016, antraciet
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	Aluminium/Staal	RL7016, antraciet
- Ramen	Aluminium/Staal	RL7016, antraciet
- Deuren	Aluminium/Staal	RL7016, antraciet
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	Zetwerk	Idem gevel
Dakbedekking	PVC	Wit

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie ook materialenstaat op tekening 01

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Aanleg van 3 in-en uitritten
1x 6m¹ breed
1x 5,0m¹ breed
1x 7,0m¹ breed

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☐ Voorerf
☐ Zijerf
☒ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

1x zijerf Vleetstraat
2x achtererf Vleetstraat

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

6,0m, 5,0m en 7,0m

Welk materiaal wordt gebruikt?

Klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BIJLAGE_1_1_-TNO_Bisoton_rapport_pdf	BIJLAGE 1.1 -TNO Bisoton rapport.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_1_2_-Bisoton_productblad_pdf	BIJLAGE 1.2 - Bisoton productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
DOP_Kingspan_QuadCore_gevelbeplating_pdf	BIJLAGE 2.1 - DOP Kingspan QuadCore gevelbeplating-.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
lad_Kingspan_QuadCore_gevelbeplating_pdf	BIJLAGE 2.2 - Productblad Kingspan QuadCore gevelbeplating-.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1-Dakisolatie_-_Productinformatie_pdf	BIJLAGE 3.1 - Dakisolatie - Productinformatie.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
3_2_-Dakisolatie_-_KOMO_certificaat_pdf	BIJLAGE 3.2 - Dakisolatie - KOMO certificaat.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1-Vloerisolatie_Produ- ctinformatie_pdf	BIJLAGE 4.1 - Vloerisolatie Productinformatie.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
_4_2_-Vloerisolatie_DOP_certificaat_pdf	BIJLAGE 4.2 - Vloerisolatie DOP certificaat.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_4A_-TNO_rapport_Reinaerdt_deur_pdf	BIJLAGE 4A -TNO rapport Reinaerdt deur.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_4B_-Reinaerdt_deur_productblad_pdf	BIJLAGE 4B - Reinaerdt deur productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
_Kanaalplaatvloer_KOMO_productblad_pdf	BIJLAGE 5.1 - Kanaalplaatvloer KOMO productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
E_5_2_-Kanaalplaatvloer_Productblad_pdf	BIJLAGE 5.2 - Kanaalplaatvloer Productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_6_1_-Stalen_loopdeur_Hardeman_pdf	BIJLAGE 6.1 - Stalen loopdeur Hardeman.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_7_1_-Overheaddeur_Hormann_pdf	BIJLAGE 7.1 - Overheaddeur Hormann.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1-Aluminium_kozijnen_-_Productblad_pdf	BIJLAGE 8.1 - Aluminium kozijnen - Productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_9_1_-_Efectis_rapport_Claddingpoint_pdf	BIJLAGE 9.1 - Efectis rapport Claddingpoint.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
LAGE_9_2_-_Claddingpoint_productblad_pdf	BIJLAGE 9.2 - Claddingpoint productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_10_1_-_TNO_HDT_rapport_pdf	BIJLAGE 10.1 - TNO HDT rapport.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
BIJLAGE_10_2_-_HDT_productblad_pdf	BIJLAGE 10.2 - HDT productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1_-_Efectis_rapport-Brandwerende_pur_pdf	BIJLAGE 11.1 - Efectis rapport Brandwerende pur.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
_11_2_-_Productblad-Brandwerende_pur_pdf	BIJLAGE 11.2 - Productblad Brandwerende pur.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
E_12_1_-_Productblad_Canalurevulling_pdf	BIJLAGE 12.1 - Productblad Canalurevulling.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
AGE_13_1_-_Kingspan_KOMO_productblad_pdf	BIJLAGE 13.1 - Kingspan KOMO productblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
Efectis_rapport_Kingspan_dakisolatie_pdf	BIJLAGE 13.2 - Efectis rapport Kingspan dakisolatie.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
3D_Impressie_LA_jpg	3D Impressie LA.jpg	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
3D_Impressie_LV_jpg	3D Impressie LV.jpg	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
3D_Impressie_RA_jpg	3D Impressie RA.jpg	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
3D_Impressie_RV_jpg	3D Impressie RV.jpg	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1-CON-C08_Overzicht_1_-_CO_PALENPLAN_pdf	21-CON-C08_Overzicht 1 - CO PALENPLAN.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
1-CON-C08_Overzicht_2_-_CO_FUNDERING_pdf	21-CON-C08_Overzicht 2 - CO FUNDERING.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
-C08_Overzicht_3_-_CO_DAKCONSTRUCTIE_pdf	21-CON-C08_Overzicht 3 - CO DAKCONSTRUCTIE.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
08_Overzicht_4_-_CO-VERDIEPINGSVLOER_pdf	21-CON-C08_Overzicht 4 - CO VERDIEPINGSVLOER.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_Overzicht_5_-_CO_3D_MODEL_pdf	21-CON-C08_Overzicht 5 - CO 3D MODEL.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_Overzicht_6_-_CO_2D_ASSEN_pdf	21-CON-C08_Overzicht 6 - CO 2D ASSEN.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21071S_CB_brief_pdf	21071S CB brief.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21072S_Bouwbesluit_berekeningen_pdf	21072S Bouwbesluit berekeningen.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21072S_Ventilatiestroom_tekeningen_pdf	21072S Ventilatiestroom tekeningen.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
300829-memo-aeriusberekening-Content_pdf	21300829-memo-aeriusberekening-Content.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Advies_duurzaamheid-Content_28821_pdf	Advies duurzaamheid Content 28821.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
062-001_Brandveiligheidsrapport_v0_1_pdf	AIVN21.0062-00-1_Brandveiligheidsrapport_v0.1-.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
andveiligheidsrapport_v0-1-Bijlage_A_pdf	AIVN21.0062-00-1_Brandveiligheidsrapport_v0.1--Bijlage A.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
andveiligheidsrapport_v0-1-Bijlage_B_PDF	AIVN21.0062-00-1_Brandveiligheidsrapport_v0.1--Bijlage B.PDF	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
AIVN21_0062-002_PvE-BMI_OAI_v0_1_pdf	AIVN21.0062-00-2_PvE BMI OAI v0.1.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
Beelkwaliteitsadvies_02_07_2021_pdf	Beelkwaliteitsadvies 02 07 2021.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
GPR_Content_28821_pdf	GPR Content 28821.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
telijke_onderbouwing_01-07-2021_V1_0_pdf	Ruimtelijke onderbouwing 01-07-2021 V1.0.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
Toe_te_passen_Logo_Content_jpg	Toe te passen Logo Content.jpg	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_tek__01_-Plattegronden_pdf	21-CON-C08 tek. 01 Plattegronden.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_tek__02_-Gevelaanzichten_pdf	21-CON-C08 tek. 02 Gevelaanzichten.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_tek__03_-Doorsneden_pdf	21-CON-C08 tek. 03 Doorsneden.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
-CON-C08_tek__04_Gewijzigde_situatie_pdf	21-CON-C08 tek. 04 Gewijzigde situatie.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_tek__05_-Detailblad_pdf	21-CON-C08 tek. 05 Detailblad.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling
21-CON-C08_tek__06_-Dakoverzicht_pdf	21-CON-C08 tek. 06 Dakoverzicht.pdf	Anders Situatietekening uitrit	03-09-2021	In behandeling