

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6606403
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0383711
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0383711
Ingediend op	21-12-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Wiersserbroekweg 3, 7251LG Vorden (Vorden, Wier...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251LG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserbroekweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden,
Tegen_achtergevel_van_schuppertstal_ , 3 Vlakke platen,
Vlakke_platen-3, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden,
Op_het_dak_van_varkensschuur_2 , 5 Golfplaten ,
Golfplaten_-5, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden, Dak_van_schuur , 1
Golfplaten en nokstukken , Golfplaten_en_nokstukken_-1,
RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden,
In_stalen_ramen_van_schuppertstal , 4 Stopverf,
Stopverf-4, NVT
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden,
In_kozijnen_van_varkensschuur_2 , 7 beglazingskit,
beglazingskit-7, RISICOKLASSE_2A
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden,
Rondom_ventilatiekoker_op_het_dak_van_varkensschuur_2 ,
6 Vlakke plaat, Vlakke_plaat-6, RISICOKLASSE_2
Wiersserbroekweg 3 7251LG Vorden, In...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Golfplaten_en_nokstukken_-1: 365 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro Sluinerweg Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_3	I21735.pdf	Asbestinventarisatierapport	21-12-2021	In behandeling
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	21-12-2021	In behandeling