

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6838931
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0401369
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0401369

Ingediend op	22-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Beatrixlaan 3, 6999BA Hummelo (22055 Beatrixl)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	6999BA
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beatrixlaan
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Beatrixlaan 3 6999BA Hummelo, dakbeschot dak woning , vlakke plaat, M5, RISICOKLASSE_2
Beatrixlaan 3 6999BA Hummelo, op plafond doucheruimte achter knieschotten op zolder (dit gedeelte is verontreinigd met asbest!) , restanten vlakke plaat, M5.1, RISICOKLASSE_2
Beatrixlaan 3 6999BA Hummelo, dakbeschot dak berging , vlakke plaat, M5.3, RISICOKLASSE_2
Beatrixlaan 3 6999BA Hummelo, op plafond slaapkamer achter knieschotten op zolder (dit gedeelte is verontreinigd met asbest!) , restanten vlakke plaat, M5.2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M5.1: 0.05 M2

M5.2: 0.10 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero via tussenopslag bij Bergevoet

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 21.06108 Complex 2304A Beatrixlaan_ Margrietlaan_ De Brouwerij Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	22-03-2022	In behandeling