

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6867175
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0403746
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0403746

Ingediend op	31-03-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Aaltenseweg 35 a, 7025CB Halle (Halle, Aaltense...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7025CB
Huisnummer	35
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Aaltenseweg 35 a 7025CB Halle,
Op_de_daken_van_beide_woningen_en_erker_bij_huisnummer_35
1 Vlakke platen, Vlakke_platen-1, RISICOKLASSE_2
Aaltenseweg 35 a 7025CB Halle,
In_de_schoorsteen_op_het_platte_dak_biju_huisnummer_35 ,
2 Buis , Buis_-2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Vlakke_platen-1: 178 M2
Buis_-2: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Machtiging_pdf	Machtiging.pdf	Anders	31-03-2022	In behandeling
I22210_pdf	I22210.pdf	Asbestinventarisatierapport	31-03-2022	In behandeling