

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6967243
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0412085
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0412085

Ingediend op	11-05-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nijlandweg 4 a, 7251KK Vorden (Vorden, Nijlandw...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7251KK
Huisnummer	4
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijlandweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 63532794
Bedrijfsnaam: Qcount Aalten B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7121CX 24, Haartsestraat Aalten

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, gedeelte dak voor- en achterzijde schuur 2 , golfplaten, M2, RISICOKLASSE_2
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, dak afdak schuur 1 , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, gedeelte dak voorzijde dak vlak schuur 2 , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, binnen in schuur 3 , restanten golfplaten, M3.2, RISICOKLASSE_2A
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, in schuur 3 , buis, M4, RISICOKLASSE_2
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, restanten nabij schuur 3 , golfplaten, M3.1, RISICOKLASSE_2A
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, op dak schuur 1 , golfplaten (restanten), M1.2, RISICOKLASSE_2
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden, dak schuur 3 , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2A
Nijlandweg 4 a 7251KK Vorden...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1.2: 0.40 M2
M1: 51 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero, sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport_2	18.10433 Asbestinventar- isatierapport Versie 2 Nijlandweg 4a Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	11-05-2022	In behandeling
machtiging_pdf	machtiging.pdf	Anders	11-05-2022	In behandeling