

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6946751
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0410116
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0410116

Ingediend op	03-05-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Polweg 5, 7234ST Wichmond (12200127)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7234ST
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Polweg
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Polweg 5
7234 ST Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Polweg 5 7234ST Wichmond, Maaiveld achter schuur 1 ,
golfplaat, 4, RISICOKLASSE_1
Polweg 5 7234ST Wichmond, dak schuur 1 , golfplaat, 1,
RISICOKLASSE_2
Polweg 5 7234ST Wichmond, Dak schuur , golfplaat, 2,
RISICOKLASSE_2A
Polweg 5 7234ST Wichmond, dak schuur 3 , golfplaat, 3,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

1: 135 M2
2: 168 M2
3: 18 M2
4: 2 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R2022-120_Asbest_V1-.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-05-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	R2022-120_Asbest_V2-.pdf	Asbestinventarisatierapport	03-05-2022	In behandeling