
UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Wijzigingsbesluit Legger Watersysteem
2022

Inspraaknota

Datum	7 juni 2022	Documentnummer
Afzender		Telefoonnummer
Afdeling	Beheer Watersysteem	
Onderwerp	Inspraaknota Wijzigingsbesluit Legger Watersysteem 2022	

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
2.	Samenvatting	3
3.	Zienswijzen	4
3.1	Onderhoudsplicht Welgelegenbeek A-water wordt C-water	4
3.2	Sloot Vemderburg C-water naar B-water wijzigen.....	5
3.3	Toevoegen watergang en kunstwerken aan legger + bezwaar onderhoudsplicht.	6
3.4	Onderhoudsplicht Welgelegenbeek A-water wordt C-water	10
4.	Ambtelijke wijzigingen	12
4.1	Binnenveldse Hooilanden	12
4.2	Diversen in Leusden	14
4.3	Wijzigen onderhoudsstroken Vijvers Bijsteren.....	15
4.4	Duiker bij rotonde Rondweg De Klomp afwezig	16

1. Algemeen

Deze inspraak nota bevat:

- De ingediende zienswijzen met een reactie van het waterschap daarop;
- Een weergave van de ambtelijke wijzigingen ten opzichte van de ontwerplegger.

2. Samenvatting

Op de ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 zijn vier zienswijzen en vier ambtelijke voorstellen tot wijzigingen ontvangen.

3. Zienswijzen

3.1 Onderhoudsplicht Welgelegenbeek A-water wordt C-water

Verseon: 1595579
Adres inspreker: Heideweg 1, 3776 PX Stroe
Ontvangstdatum: Datum: 27-02-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>Geachte Heer/Mevrouw,</i> <i>Op 21 februari j l mocht ik van u een schrijven ontvangen betreffende de watergang(en) grenzend aan mijn perceel . Uw kenmerk 1585975/1585976</i> <i>U stelt hier kort samengevat dat het onderhoud/ schoonhouden van de watergang langs de Welgelegenweg voor mijn rekening moet zijn.</i> <i>Allereerst wil ik U complimenteren voor Uw volharding , want het is onderhand een soort vast ritueel om uw verantwoordingen af te schuiven op de burger.</i> <i>Derhalve zal ik het nogmaals proberen uit te leggen.</i> <i>Vroeger was de greppel naast de Welgelegenweg en heel klein greppeltje. Deze is indertijd verbreed en uitgediept ten behoeve van het hemelwaterafvoer van de fa DENKAVIT. Wij hebben ,in het verleden al , geld en moeite geïnvesteerd om ons hemelwater ter plekke te infiltreren.</i> <i>Zodat er van mijn perceel geen enkele druppel water in die sloot komt.</i> <i>Dus is het nogal zuur dat u mij wederom voor uw karretje probeert te spannen.</i> <i>Bovendien is deze watergang te diep en te kostbaar om schoon te houden en dan hebben we het nog over de aangespoelde troep die er in drijft ,en waar ik de kosten en verantwoording niet voor wil dragen.</i> <i>Voorts heb ik het vermoeden dat gezien de slechte technische staat van de watergang dat U de herstelkosten op de omwonenden wilt verhalen.</i> <i>Kortom ik ga niet aan Uw plannen meewerken , wellicht is het een idee dat de bovenstaande grootgebruiker aan zijn jasje trekt.</i>
Reactie waterschap: Op het terrein van de DENKAVIT liggen twee door het waterschap afgegeven vergunningen (Z2020-000573 en Z2020-001348). Beide vergunningen zijn afgegeven om waterberging op het DENKAVIT terrein te realiseren zodat het hemelwater niet meer direct op de watergang langs de Gruttoweg en de Welgelegenweg loost. Door het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer op de watergang vermindert de waterafvoer, wat bepalend is voor de categorie van de watergang. De categorie van de watergangen is als volgt aangepast:

WL_106181 (langs de Gruttoweg) = C-water

WL_20421 (langs de Welgelegenweg) = C-water

WL_20419 (langs de Welgelegenweg) = B-water met najaarsschouw

WL_20420 (langs de Welgelegenweg) = B-water met najaarsschouw

De Heideweg is de scheiding tussen C-water en B-water langs de Gruttoweg en Welgelegenweg.

In overleg met de gemeente Barneveld wordt de watergang eerst opgeknapt door het waterschap waarna het beheer en onderhoud van alle bovengenoemde watergangen door de gemeente wordt overgenomen. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van deze watergangen ligt bij de gemeente Barneveld.

Het waterschap vernieuwt de beschoeiing in alle vier de watergangen. Het onderhoud van deze beschoeiingen ligt bij de gemeente Barneveld aangezien de onderhoudsplicht ook bij de gemeente Barneveld komt te liggen. In artikel 2.5 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 is vastgelegd wat de onderhoudsverplichting inhoudt:

Artikel 2.5 Gewoon onderhoud

1. De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn in ieder geval verplicht tot het daaruit verwijderen van voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en van afval.
2. De onder het eerste lid vermelde onderhoudsplichtigen zijn tevens verplicht tot het herstellen van beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies.

Het onderhoud/beheer van de beschoeiing maakt daar onderdeel van uit, voor zover noodzakelijk voor de waterstaatkundige functie van de watergang.

3.2 Sloot Vemderburg C-water naar B-water wijzigen

Verseon: 1598521

Adres inspreker:

Oenerweg ■■■, 8161PN Epe

Ontvangstdatum:

Datum: 22-02-2022

Wel/geen wijziging in legger: geen

Samenvatting zienswijze:

OWL 21855

Bij deze een zienswijze betreffende aanwijzing klein gedeelte sloot ipv gehele lengte sloot langs mijn kadastrale percelen C 1587 en 1588 en buurman provincie.

Het is een agrarisch bestemd perceel en gezien dat buurman geen

onderhoud pleegt maak ik van de gelegenheid gebruik om deze sloot geheel de B-status te geven die ons beloofd werd nadat voor een aantal jaren geleden het hele watersysteem opnieuw is ingedeeld.

Reactie waterschap:

De afvoer van watergang WL_1094 is dusdanig dat deze watergang conform de gehanteerde normen B-water is geworden. De afvoer van watergang WL_2684 is dusdanig dat deze watergang conform de gehanteerde normen C-water blijft. Er is geen reden dit aan te passen. Bijgaand treft u een kaartje met de berekende afvoeren. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van zowel een oppervlaktewaterlichaam B als een oppervlaktewaterlichaam C berust bij de aanliggende eigenaren. Gewoon onderhoud op een oppervlaktewaterlichaam B heeft als doel dat de oppervlaktewaterlichamen het hele jaar door de benodigde afvoercapaciteit hebben. De onderhoudssituatie wordt hiertoe in principe 1 maal per jaar, door middel van schouw, gecontroleerd. Gewoon onderhoud op een oppervlaktewaterlichaam C heeft als doel dat de bergende functie van watergang behouden moet blijven. Dit is een instandhoudingsverplichting. Indien er meerdere aanliggende eigenaren van een watergang zijn, dienen zij zelf, indien gewenst, onderling afspraken te maken over het onderhoud van de watergang.

3.3 Toevoegen watergang en kunstwerken aan legger + bezwaar onderhoudsplicht

Verseon: 1602257

Adres inspreker:

Stationsweg ■■■, 3771 VC Barneveld

Ontvangstdatum:

Datum: 05-04-2022

Wel/geen wijziging in legger: wel

Samenvatting zienswijze:

Geachte college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

Ondergetekende, eigenaar perceel B2038 en mede-eigenaar watergang WL_64461, dient hierbij een zienswijze Watersysteem 2022 in met het verzoek watergang B (zie Bijlage 1 | Tekening met toelichting watergangen Stationsweg Barneveld perceel B2038) op deze waterlegger te plaatsen.

Achtergrondinformatie

Aan de noordzijde van perceel B2038 loopt watergang B al jaren als afwateringssloot van watergang WL_64461 (d.m.v. buis D onder de weide-ingang) afwaterend op watergang OWL C, code WL_12690, gelegen aan de westzijde van perceel B2038 (zie Bijlage 1 Tekening met toelichting watergangen Stationsweg Barneveld perceel B2038). Aan de zuidzijde van perceel B2038 ligt bestaande watergang WL_43616, aan de

westzijde ook afwaterend op de oorspronkelijke watergang WL_12690. Oppervlaktewaterlichaam C, code WL_12690, is in 2018 door Gemeente Barneveld ten behoeve van de aanleg van een fietsroute gesplitst in een duiker, ook wel infiltratieriool genoemd, met daarnaast een zaksloot/greppel, die net onder maaiveldniveau aangesloten is op de duiker. Bovenop de duiker is in opdracht van Gemeente Barneveld de snelfietsroute aangelegd. Bij de aanleg van deze fietsroute wilde de Gemeente Barneveld zowel watergang WL_43616 als watergang B volledig afkoppelen van de oorspronkelijke watergang WL_12690 en qua afwatering aan laten sluiten op een nieuwe, ondiepe zaksloot/greppel. Gevolg zou zijn: het wegvallen van de afwatering van perceel B2038 met als gevolg volledige vernatting van dit perceel.

Bestemming agrarisch en wettelijke verplichtingen

Perceel B2038 heeft als bestemming agrarische grond. Een perceel dat daarvoor ook gebruikt wordt. Vanuit regelgeving ben ik als eigenaar van dieren die daarop staan o.a. verplicht dat zij een droge ligplek hebben. Helaas is dat het overgrote deel van het jaar niet mogelijk (zie Bijlage 1 Tekening met toelichting watergangen Stationsweg Barneveld perceel B2038). Houder mag daarnaast zijn paarden en pony's niet weiden op slecht of niet beweidbaar land. Waterbeheerder heeft verantwoordelijkheid verder te kijken dan alleen wateraanvoer- en afvoer, maar dient ook de bruikbaarheid van het in dit geval agrarische land te borgen. Dat is geen luxe, maar noodzaak vanuit andere wettelijke verplichtingen die op alle betrokkenen rusten.

Afspraken met Gemeente Barneveld en Waterschap Vallei & Veluwe

Watergangen perceel B2038 kwamen reeds ter sprake bij het realiseren van de fietsroute Stationsweg waarbij ook rekening gehouden zou worden met afvoer van water t.b.v. wateroverlast. 'De greppel die uitkomt naast de nieuwe entree wordt ook aangesloten op de duiker, waardoor de greppel water kan blijven afvoeren. Deze aanpassing gaan wij doorvoeren op tekening.', aldus Gemeente Barneveld (zie Bijlage 4 | Tekening aanleg fietsroute perceel B2038 incl. inrit en afwatering). Watergang B zou zijn werking behouden richting watergang WL_12690 conform afspraken tijdens een kort geding op 27 september 2018 met Gemeente Barneveld en tevens aanwezig Waterschap Vallei en Veluwe (contactpersoon dhr. W. de Vor). Om de economische waarde van agrarische grond te behouden is een gezond afwateringshuishouden een vereiste. Daarom dient de enige directe afwatering aan de noordzijde van weilandperceel B2038 voor de toekomst gewaarborgd te blijven en hoort vastgelegd te zijn / te worden op de kaart van Waterschap Vallei en Veluwe. Tevens zou watergang WL_43616 een directe aansluiting krijgen op de duiker onder het snelfietsspad beduidend lager dan het niveau van de zaksloot / greppel bij punt G.

Incomplete informatie Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022

1. Watergang B ontbreekt op de Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022. Watergang B dient, als zijnde bestaande en noodzakelijke afwatering van perceel B geregistreerd te staan / te worden op Ontwerplegger watersysteem 2022.

2. De aansluiting van Watergang B op watergang WL_12690 (punt F) ontbreekt en zal vastgelegd moeten worden op Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 op

basis van de diepte van de oorspronkelijke watergang WL_12690, conform tekening bijlagen 1 & 4 (zie tevens bijlage 3 foto).

3. De aansluiting van bestaande watergang WL_43616 op de duiker van watergang WL_12690 (punt G) ontbreekt en moet vastgelegd worden de Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 conform de huidige realiteit.

4. Inrit (zie Bijlage 4 | Tekening aanleg fietsroute perceel B2038 incl. inrit en afwatering) ontbreekt op de Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 en zal daarop moeten worden vastgelegd.

5. Bij hoge waterstand in watergang WL_64461 kan via buis A water weg gevoerd worden naar watergang WL_12689. Dit kan uitsluitend als de deksel van de put open is (zie Bijlage 5 | Foto put watergang WL_64461 naar watergang WL_12689). Tot zo ver is geconstateerd ontbreekt put watergang WL_64461 gepositioneerd in watergang WL_66461 tussen perceel B2038 en perceel B6040 in het Watersysteem 2022 wat een vertekent beeld geeft van de werkelijke waterhuishouding situatie. Mede gelet op het in 2018 aangepaste watergang WL_12690 van sloot naar infiltratieriool waarbij de infiltratiesnelheid na verloop van tijd verder zal afnemen door mindere werking (dichtslibben). De enige directe afwateringsmogelijkheid voor perceel B2038 aan de noordzijde is middels Watergang B is op Watergang WL_20596 (zie Bijlage 3 | Foto afwatering watergang B op watergang WL_20596). I.c.m. verwachte toenemende neerslag en uitblijven van watergang B in het Watersysteem 2022 maakt afwatering op perceel B2038 vrijwel onmogelijk.

6. Bezwaar verplichting tot gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud aanliggend eigenaar van watergang WL_12690 (eigenaar perceel B2038?). Watergang WL_12690 is in 2018 door de Gemeente Barneveld ten behoeve van de aanleg van een fietsroute gesplitst in een duiker/infiltratieriool met daarnaast een zaksloot/greppel, die op bijna maaiveldniveau aangesloten is op de duiker. Bovenop de duiker is in opdracht van Gemeente Barneveld de snelfietsroute aangelegd. Onderhoud van de, in opdracht van de Gemeente Barneveld aangelegde, duiker van watergang WL_12690 hoort qua verantwoordelijkheid van gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud bij de Gemeente Barneveld. Eigenaar van aanliggende perceel B2038 wil dat deze onderhouds-eis voor eigenaar aanliggend perceel geschrapt wordt in de Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022. Tevens ligt de zaksloot/ondiepe greppel (Oppervlaktewaterlichaam C) op grond van Gelders Landschap. Aangezien de aanleg van dit Oppervlaktewaterlichaam gerealiseerd is in opdracht van de Gemeente Barneveld en op grond ligt van Gelders Landschap, zal het gewoon en buitengewoon onderhoud ook moeten geschieden door de eigenaar en niet verschoven mogen worden naar de eigenaar van het aanliggend perceel. Eigenaar van aanliggende perceel B2038 wil dat deze onderhouds-eis voor eigenaar aanliggend perceel geschrapt wordt in de Ontwerplegger Wijzigingsbesluit watersysteem 2022 en neergelegd wordt bij de eigenaar van dit Oppervlaktewaterlichaam C en bij de Gemeente Barneveld als opdrachtgever van dit Oppervlaktewaterlichaam C.

Reactie waterschap:

Om de waterhuishouding rondom perceel BNV00-B-2038 correct vast te leggen in de legger en de gemaakte afspraken rondom het beheer vast te leggen zijn er een aantal aanpassingen in de legger doorgevoerd.

1. Aan de noordzijde van het perceel B2038 is een C-water toegevoegd (WL_113105), dit is de in de zienswijze aangegeven watergang B. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van WL_113105 ligt bij de aanliggende eigenaren, deze watergang ligt deels op de percelen BNV00-B-6314 en BNV00-B-2038.
2. KDU-79221 is een duiker gelegen onder de toegangsweg naar woning 32/32A. Watergang WL_113105 heeft via deze duiker een verbinding met WL_12689. Hier ligt ook de duiker KDU-76808 welke de instroom is naar het infiltratieriool langs de Stationsweg te Barneveld. Voor beide bij punt 2 benoemde duikers ligt het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud bij de gemeente.
3. Aan de zuidzijde van het perceel BNV00-B-B2038 is de watergang WL_43616 opgeknipt. Het deel direct onder perceel BNV00-B-B2038 is nu WL_113098. Er ligt een duiker die direct aansluit op het infiltratieriool (punt G uit de zienswijze), dit is duiker KDU-79225. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van deze duiker ligt bij de gemeente Barneveld. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van WL_113098 ligt bij de aanliggende eigenaren. Deze watergang ligt deels op het perceel B2038 en deels op het onderliggende perceel B1947.
4. Langs de Stationsweg zijn 2 duikers toegevoegd als toegang naar het perceel BNV00-B-B2038. Dit zijn de duikers KDU-79223 en KDU-79224. Voor beide duikers ligt het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud bij de gemeente. Deze duikers zijn gelegd of aangepast bij de uitvoer van het fietspad en het infiltratieriool langs de Stationsweg. Tevens wordt de greppel (WL_113104) opgenomen in de legger Het gewoon onderhoud en buiten gewoon onderhoud van de greppel ligt bij de gemeente Barneveld.
5. De verbinding van WL_64461 op WL_12689 en WL_113105 is ingemeten en toegevoegd aan de legger. Er ligt een put (KPT-6632) met dichte putdeksel in de slootbodem van WL_64461, in de put ligt een duiker (KDU-79220 PVC rond 0,15) die verbonden is met WL_12689. Het is onduidelijk wanneer deze constructie is aangelegd, het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud ligt bij de aanliggende eigenaar. WL_64461 en WL_113105 zijn verbonden met een duiker (KDU-79219 PVC rond 0,15) het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van deze duiker ligt bij de aanliggende eigenaar.
6. WL_12690 is onderdeel van het infiltratieriool (duikers rond 0,8m) het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud ligt bij de gemeente Barneveld en niet zoals in de ontwerplegger werd aangegeven bij de aanliggend eigenaar.

Bijgaand treft u een kaartje met daarop alle bovengenoemde wijzigingen ingetekend.

3.4 Onderhoudsplicht Welgelegenbeek A-water wordt C-water

Verseon: 1600109
Adres inspreker: Welgelegenweg 3776 PR Stroe
Ontvangstdatum: Datum: 29-03-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>WL_20419</i> <i>Met verbazing heb ik uw brief van 21 februari j.l. ontvangen. Een simpele manier om te bezuinigen. Deze sloot wordt al jaar en dag schoongehouden door de gemeente en/of het waterschap. De regelmaat en kwaliteit hiervan is de laatste jaren op ons stuk niet al te best. De beschoeiing is verrot en dient vervangen te worden. Deze sloot is aangelegd vanwege het afvalwater van Denkavit B.V. Bij veel regen heeft deze sloot zeker een functie. Het is niet te doen om deze sloot van bijna twee meter diep zelf te onderhouden. Daar heb ik simpelweg het materieel niet voor. De kosten die het schoonmaken e.d. met zich meebrengt zullen vele malen hoger liggen dan ik nu betaal aan het waterschap. Die ik dan ook nog moet betalen. Ik ben niet bereid om deze lasten te gaan dragen omdat u wilt bezuinigen.</i>
Reactie waterschap: Op het terrein van de DENKAVIT liggen twee door het waterschap afgegeven vergunningen (Z2020-000573 en Z2020-001348). Beide vergunningen zijn afgegeven om waterberging op het DENKAVIT terrein te realiseren zodat het hemelwater niet meer direct op de watergang langs de Gruttoweg en de Welgelegenweg loost. Door het ontkoppelen van de hemelwaterafvoer op de watergang vermindert de waterafvoer, wat bepalend is voor de categorie van de watergang. De categorie van de watergangen is als volgt aangepast: WL_106181 (langs de Gruttoweg) = C-water WL_20421 (langs de Welgelegenweg) = C-water WL_20419 (langs de Welgelegenweg) = B-water met najaarsschouw WL_20420 (langs de Welgelegenweg) = B-water met najaarsschouw De Heideweg is de scheiding tussen C-water en B-water langs de Gruttoweg en Welgelegenweg. In overleg met de gemeente Barneveld wordt de watergang eerst opgeknapt door het waterschap waarna het beheer en onderhoud van alle bovengenoemde watergangen door de gemeente wordt overgenomen. Het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud van deze watergangen ligt bij de gemeente Barneveld.

Het waterschap vernieuwt de beschoeiing in alle vier de watergangen. Het onderhoud van deze beschoeiingen ligt bij de gemeente Barneveld aangezien de onderhoudsplicht ook bij de gemeente Barneveld komt te liggen. In artikel 2.5 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 is vastgelegd wat de onderhoudsverplichting inhoudt:

Artikel 2.5 Gewoon onderhoud

1. De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn in ieder geval verplicht tot het daaruit verwijderen van voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en van afval.
2. De onder het eerste lid vermelde onderhoudsplichtigen zijn tevens verplicht tot het herstellen van beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies.

Het onderhoud/beheer van de beschoeiing maakt daar onderdeel van uit, voor zover noodzakelijk voor de waterstaatkundige functie van de watergang.

4. Ambtelijke wijzigingen

4.1 Binnenveldse Hooilanden

Adres inspreker:

Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn

Ontvangstdatum:

Datum: 02-03-2022

Wel/geen wijziging in legger: wel**Samenvatting zienswijze:**

De beheerafspraken in het projectgebied van de Binnenveldse Hooilanden zijn niet goed vastgelegd.

Reactie waterschap:

Voor de onderstaande kunstwerken in het projectgebied van de Binnenveldse Hooilanden zijn het gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud aangepast zodat de beheerafspraken beter zijn vastgelegd.

NR	TYPE	CODE	Gewoon onderhoud	Buitengewoon onderhoud
7	Brug	KBR-5241	Waterschap	Aanliggende eigenaar
8	Brug	KBR-5253	Waterschap	Aanliggende eigenaar
11	Stuw	KST-4398	Aanliggende eigenaar	Waterschap
12	Stuw	KST-4401	Waterschap	Waterschap
13	Stuw	KST-4406	Aanliggende eigenaar	Waterschap
15	Stuw	KST-4395	Aanliggende eigenaar	Waterschap
16	Stuw	KST-4396	Waterschap	Waterschap
17	Stuw	KST-4402	Waterschap	Waterschap
18	Stuw	KST-4404	Aanliggende eigenaar	Waterschap
19	Stuw	KST-4492	Aanliggende eigenaar	Waterschap
20	Stuw	KST-4388	Aanliggende eigenaar	Waterschap
22	Stuw	KST-4400	Waterschap	Waterschap
23	Stuw	KST-4397	Aanliggende eigenaar	Waterschap
24	Stuw	KST-4394	Waterschap	Waterschap
25	Stuw	KST-4399	Waterschap	Waterschap
28	Stuw	KST-4403	Waterschap	Waterschap
29	Stuw	KST-4405	Aanliggende eigenaar	Waterschap
31	Stuw	KST-4407	Aanliggende eigenaar	Waterschap
34	Voorde	KVO-18	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
35	Voorde	KVO-15	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
36	Voorde	KVO-20	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
37	Voorde	KVO-17	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
38	Voorde	KVO-21	Aanliggende eigenaar	Waterschap
39	Voorde	KVO-24	Aanliggende eigenaar	Waterschap
40	Voorde	KVO-19	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
41	Voorde	KVO-26	Aanliggende eigenaar	Waterschap
42	Voorde	KVO-14	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
43	Voorde	KVO-16	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
44	Voorde	KVO-23	Aanliggende eigenaar	Waterschap

Datum 7 juni 2022

Onderwerp Inspraaknota Wijzigingsbesluit Legger Watersysteem 2022

Pagina 13 van 16

45	Voorde	KVO-25	Aanliggende eigenaar	Waterschap
46	Voorde	KVO-31	Aanliggende eigenaar	Waterschap
47	Voorde	KVO-22	Aanliggende eigenaar	Waterschap
48	Voorde	KVO-13	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
49	Voorde	KVO-32	Aanliggende eigenaar	Waterschap
50	Voorde	KVO-30	Aanliggende eigenaar	Waterschap
53	Duiker/sifon	KDU-77439	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
54	Duiker/sifon	KDU-77446	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
56	Duiker/sifon	KDU-77469	Aanliggende eigenaar	Waterschap
57	Duiker/sifon	KDU-77470	Aanliggende eigenaar	Waterschap
61	Duiker/sifon	KDU-77440	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
62	Duiker/sifon	KDU-77441	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
65	Duiker/sifon	KDU-77465	Aanliggende eigenaar	Waterschap
71	Duiker/sifon	KDU-77436	Universiteit Wageningen	Universiteit Wageningen
72	Duiker/sifon	KDU-77442	Waterschap	Waterschap
74	Duiker/sifon	KDU-77463	Aanliggende eigenaar	Waterschap
75	Duiker/sifon	KDU-78008	Coöperatie agrariërs	Coöperatie agrariërs
86	Duiker/sifon	KDU-76933	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
89	Duiker/sifon	KDU-77458	Waterschap	Aanliggende eigenaar
90	Duiker/sifon	KDU-77464	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
91	Duiker/sifon	KDU-78009	Coöperatie agrariërs	Coöperatie agrariërs
96	Duiker/sifon	KDU-77435	Aanliggende eigenaar	Waterschap
97	Duiker/sifon	KDU-77467	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
110	Duiker/sifon	KDU-77437	Waterschap	Waterschap
111	Duiker/sifon	KDU-77443	Waterschap	Waterschap
112	Duiker/sifon	KDU-77444	Waterschap	Waterschap
113	Duiker/sifon	KDU-77445	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
121	Duiker/sifon	KDU-77434	Waterschap	Waterschap
122	Duiker/sifon	KDU-77447	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
123	Duiker/sifon	KDU-77448	Waterschap	Waterschap
126	Duiker/sifon	KDU-77466	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar
127	Duiker/sifon	KDU-77468	Aanliggende eigenaar	Waterschap
200	Steiger	ALG-134	Stichting Mooi Binnenveld	Stichting Mooi Binnenveld

4.2 Diversen in Leusden

Adres inspreker:

Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn

Ontvangstdatum:

Datum: 05-04-2022

Wel/geen wijziging in legger: wel**Samenvatting zienswijze:**

De gemeente Leusden heeft diverse punten toegestuurd o.b.v. de ontwerplegger:

1. *Ontbreken B-water ten noorden van het kavel van Ursulineweg 20 te Leusden.*
2. *Fout geprojecteerde duiker KDU-78547 bij de sporthal achter de Bavoortseweg te Leusden.*
3. *Ontbreken duiker tussen water bij Waterjuffer en het Valleikanaal te Leusden.*
4. *Locatie duiker KDU-77120 en watergang WL_110799 niet correct.*

Reactie waterschap:

Per punt een reactie:

1. B-water (WL_113092) wordt toegevoegd aan de legger.
2. Duiker KDU-78547 is niet aanwezig en wordt van de legger gehaald. De watergang bij de sporthal achter de Bavoortseweg is een open verbinding.
3. De duiker is wel aanwezig, namelijk duiker KDU-60202 die al is vastgesteld in de Legger Gelderse Vallei 13 oktober 2015.
4. Locatie duiker KDU-77120 en watergang WL_110799 zijn naar het noorden verlegd.

4.3 Wijzigen onderhoudsstroken Vijvers Bijsteren

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 05-04-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>Op basis van vergunning 373465 is de watergang Vijvers Bijsteren (WL_6170 en WL_112007) nabij Putten veranderd van B-water naar A-water. De handhaver in dit gebied gaf aan dat op twee locaties de 5m onderhoudsstrook aan de verkeerde kant ligt.</i>
Reactie waterschap: Bij de watergang WL_6170 ligt de 5m onderhoudsstrook aan de noordzijde van de watergang: OWL-86018 wordt gewijzigd van 1 naar 5 meter en OWL-86014 wordt gewijzigd van 5 naar 1 meter; Bij de watergang WL_112007 ligt de 5m onderhoudsstrook aan de zuidzijde van de watergang: OWL-86017 wordt gewijzigd van 1 naar 5 meter en OWL-86021 wordt gewijzigd van 5 naar 1 meter.

4.4 Duiker bij rotonde Rondweg De Klomp afwezig

Adres inspreker: Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn
Ontvangstdatum: Datum: 05-04-2022
Wel/geen wijziging in legger: wel
Samenvatting zienswijze: <i>Nabij de Rondweg de Klomp en de Griftweg te Veenendaal ligt er een vergunning (146087 / 150442) voor bedrijventerrein BT de Klomp. Op basis van deze vergunning is WL_106521 gedempt.</i>
Reactie waterschap: WL_106521 bij de rotonde in de Rondweg de Klomp en de Griftweg is niet meer aanwezig in de legger.