

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	7250063
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0435089
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0435089

Ingediend op	12-09-2022
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halle-Heideweg 31, 7025CZ Halle (2282)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7025CZ
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halle-Heideweg
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

Halle-Heideweg 31, 7025 CZ Halle

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

in week 31

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Halle-Heideweg 31 7025CZ Halle, gedeelte dak kapschuur ,  
golfplaten, M2, NVT  
Halle-Heideweg 31 7025CZ Halle, gedeelte dak kapschuur ,  
golfplaten, M1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1: 80 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?

Renewi wateringen

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

Ja  
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.04155 Halle-Heideweg 31 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-09-2022	In behandeling
Inventarisatierapport_2	Rapport 19.04155 versie 2 Halle- Heideweg 31 Halle.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-09-2022	In behandeling