

Aanvraag omgevingsvergunning kap voor:

- 1 es tegenover Reeweg 17
- 1 esdoorn naast Middenstreek 24c
- Ca. 20 sparren tussen Karrepad 11-15 en Torenvlaakte 1-9

Es tegenover Reeweg 17

Ligging: De es staat in een hoge haag langs de Reeweg (kadastraal perceel SMN01B01584). Vorig jaar is een grote tak, die over de Reeweg hing, verwijderd. Stamdiameter 90 cm.



Motivering kap: Op 18 mei 2022 heeft boomveiligheidsinspectie plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat de es een risicoboom is, een slechte conditie heeft en afstervingsverschijnselen vertoont, die duiden op essentaksterfte. De standplaats vol op de wind geeft een verhoogd risico op het uitbreken van takken bij storm. De es maakt geen deel uit van de waardevolle boomstructuur. De werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats.

Herplant: Geen herplant, omdat de boom zich in een hoge haag bevindt. Bij herplant ontstaat onevenredig grote schade aan de hoge haag.

Esdoorn naast Middenstreek 24c

Ligging: De esdoorn staat dicht bij de erfgrens van Middenstreek 24c en staat aan de rand van het parkje aan de Langestreek (kadastraal perceel SMN01B01980). Stamdiameter 60 cm.



Motivering kap: Op 18 mei 2022 heeft boomveiligheidscontrole plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat de esdoorn een risicoboom is vanwege een plakoksel.

Een plakoksel is een verschijnsel waarbij een tak of een zijstam min of meer tegen de hoofdstam 'geplakt' zit in plaats van de gebruikelijke vergroeiing van beide delen. Het gaat hierbij vaak om wat steiler groeiende takken die relatief snel groeien, zowel in lengte als dikte. Tussen stam en plakoksel is het houtweefsel en bastweefsel niet goed aangehecht, met als risico dat de zijstam of tak vervroegd afscheurt of breekt.

Bij harde wind kan de plakoksel uitbreken en de esdoorn vormt daarom een risico voor de omgeving. De esdoorn maakt geen deel uit van de waardevolle boomstructuur. Het vervangen van de boom is kosteneffectiever dan het plaatsen van verankering, waarbij jaarlijkse controle en periodieke vervanging van de verankering noodzakelijk is. De werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats.

Herplant: We planten een nieuwe boom terug om het boomrijke karakter van dit deel van het parkje te behouden.

Ca. 20 sparren tussen Karrepad 11-15 en Torenvakke 1-9

Ligging: De sparren torenen hoog uit boven de boomsingel tussen de huizen aan het Karrepad en de huizen aan de Torenvakke (kadastraal perceel SMN01A00954). De sparren staan in het westelijk deel van de boomsingel (zie gele stippen in bijlage 2). Het oostelijke deel van de boomsingel is dichtbegroeid met bomen en struiken. Stamdiameters 40-80 cm.

Motivering kap: Tijdens een schouw trok de slechte conditie van de sparren onze aandacht. De sparren hebben te lijden van de droge zomers en sterven langzaam af. Door de slechte conditie zijn ze gevoelig voor de letterzetter. De letterzetter is een kleine bastkever die onder de schors van de sparren leeft. Hij komt voor in heel Europa, met name op de fijnsparren. De letterzetter graaft kleine gangetjes onder de schors van de boom. Het gangenstelsel onder de schors verzwakt de spar nog meer. De sapstroom van de boom wordt door het gangenstelsel verstoort, waardoor de boom een watertekort krijgt. Na verloop van tijd zal de boom dan doodgaan. De werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats. Er is tijdens de schouw geen vaste woon of verblijfplaats van roofvogels aangetroffen.

Herplant: We planten bosplantsoen met boomvormers terug om de open gevallen plekken in de houtsingel te vullen. We kiezen voor soorten die bloeien en daardoor bij dragen aan het vergroten van de biodiversiteit.