


Korenbloem, naast Dotterbloem 12 kappen Sorbus aria (Meelbes) wegens slechte conditie.



Korenbloem naast dotterbloem 12 kappen Sorbus aria Meelbes wegens slechte conditie. (Klasse ecologisch register 2)

Herplant met Sorbus intermedia (Zweedse Meelbes) (Klasse ecologisch register 2)

Herplantmaat 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte.

Na het kappen wordt de stronk gerooid en zal er groeiplaatsverbetering plaats vinden voor de nieuw te planten boom.

#### Bevindingen:

De conditie (groei) van de boom is als onvoldoende beoordeeld. Er is sprake van een verminderde bladbezetting en scheutlengte ontwikkeling. De kroon en stam groeien binnen het wegprofiel. In de kroon zijn verschillende aanrijshades zichtbaar. Daarnaast vertoont de boom scheefstand richting de rijbaan. Er geldt een wettelijke vrije doorgang van minimaal 4,5 meter, in de huidige situatie is er een doorgang van 2,5 meter beschikbaar. In de kroon is een gebroken tak aanwezig, welke recent door een aanrijding beschadigd is.

Conclusie de conditie van de boom is onvoldoende. - De takken en stam groeien binnen het wegprofiel. Er is in de huidige situatie sprake van een verhoogde kans op een verkeersincident, waarbij voertuigen schade oplopen.

Advies er is sprake van een verhoogd risico op schade aan voertuigen, gezien er onvoldoende vrije doorgang aanwezig is. Het advies is de boom binnen 6 maanden te laten verwijderen.

Voor akkoord beleid;

Joost Schrieks

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.