

Bijlage 3 Foto's te kappen boom (Quercus robur (zomereik))



Figuur 1 Te kappen boom Quercus robur




Figuur 2 Opgedrukt asfalt door Quercus robur



Figuur 3 Beschadiging kabel en schuur



Figuur 2 Beschadiging schuur en fundering (binnenkant schuur)



Figuur 3 Lekkage in de schuur