

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8272787
Aanvraagnaam	Kappen van 2 bomen langs spoorlijn Alphen-Leiden
Uw referentiecode	23GR821
Ingediend op	15-12-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het kappen van 2 bomen langs de spoorlijn Alphen aan den Rijn - Leiden welke een risico vormen voor de spoorwegveiligheid en beschikbaarheid van het spoor.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openningstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leiden

Kadastrale gemeente Leiden

Kadastrale sectie M

Kadastraal perceelnummer 8425

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Alnus en Acer

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Op spoorberm

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Boom 1: 20 cm
Boom 2: 45 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Dit is evt. mogelijk op een andere locatie. Hier is geen ruimte.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Van deze 2 bomen is er 1 dood en vormt een gevaar voor de spoorwegveiligheid. De esdoorn groeit in het profiel van vrije ruimte (PVR) en groeit tegen/onder het kunstwerk (brug) aan, waardoor de boom een gevaar vormt voor de spoorwegveiligheid en schade kan veroorzaken aan het kunstwerk.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Boom1-1_jpg	Boom1-1.jpg	Anders	15-12-2023	In behandeling
Boom1-2_jpg	Boom1-2.jpg	Anders	15-12-2023	In behandeling
Boom2-1_jpg	Boom2-1.jpg	Anders	15-12-2023	In behandeling
Boom2-2_jpg	Boom2-2.jpg	Anders	15-12-2023	In behandeling
Overzichtsfoto_jpg	Overzichtsfoto-.jpg	Anders	15-12-2023	In behandeling
Overzichtskaart_jpg	Overzichtskaart.jpg	Situatietekening kappen	15-12-2023	In behandeling
Boomgegevens_pdf	Boomgegevens.pdf	Gegevens houtopstanden	15-12-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
Boomgegevens_excel	Boomgegevens.xlsx	15-12-2023	In behandeling