



Boom 1 – 15917

OBJECTID	15917
Status	Toegevoegd tov bronbestand
Boomsoort	Fraxinus excelsior (Gewone es)
Boomhoogte	6 - 12 m
Stamdiameter	20 - 30 cm
Conditie - Groei	Slecht (groei gestagneerd, met afstervingsverschijnselen)
Boombeeld	n.v.t.
Boomtype	Vrij uitgroeiende boom
Veiligheidsklasse 2019	
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	
Veiligheidsklasse 2022	Risicoboom
Veiligheidsklasse 2023	Risicoboom
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	12 - 52 weken
Eigendomssituatie	Boom staat binnen beheergrens
Aantastingen	Essentaksterfte
Defecten	Afstervingsverschijnselen





Boom 2 – 16221

OBJECTID	16221
Areaal	WNZZ
Status	Toegevoegd tov bronbestand
Boomsoort	Fraxinus excelsior (Gewone es)
Boomhoogte	12 - 18 m
Stamdiameter	30 - 50 cm
Conditie - Groei	Slecht (groei gestagneerd, met afstervingsverschijnselen)
Boombeeld	n.v.t.
Boomtype	Niet vrijuitgroeïende boom
Veiligheidsklasse 2019	
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	
Veiligheidsklasse 2022	
Veiligheidsklasse 2023	Risicoboom
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	2 -12 weken
Aantastingen	Essentaksterfte
Defecten	Rotting



7 December 2023 17:17

Boom 3 – 16222

OBJECTID	16222
Areaal	WNZZ
Status	Toegevoegd tov bronbestand
Boomsoort	Fraxinus excelsior (Gewone es)
Boomhoogte	12 - 18 m
Stamdiameter	30 - 50 cm
Conditie - Groei	Slecht (groei gestagneerd, met afstervingsverschijnselen)
Boombeeld	n.v.t.
Boomtype	Niet vrijuitgroeïende boom
Veiligheidsklasse 2019	
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	
Veiligheidsklasse 2022	
Veiligheidsklasse 2023	Risicoboom
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	2 -12 weken
Aantastingen	Essentaksterfte
Defecten	Rotting



12 december 2023 11:18



12 december 2023 11:19



12 december 2023 11:19

Boom 4 – 1571

OBJECTID	1571
Areaal	WNZZ
Status	Ongewijzigd tov bronbestand
Boomsoort	Populus nigra 'Italica' (Italiaanse populier)
Boomsoort overig	
Boomhoogte	18 - 24 m
Stamdiameter	20 - 30 cm
Conditie - Groei	Onvoldoende (stagnerende groei met zichtbaar verstoorde groeikenmerken)
Boombeeld	Aanvaard (snoei niet benodigd)
Boomtype	Niet vrij uitgroeiende boom
Veiligheidsklasse 2019	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	Beheermaatregel
Veiligheidsklasse 2022	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2023	Risicoboom
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	2 -12 weken
Snoeibehoefte	OHS (1x / 5-7jr)
Plantjaar	1992
Hecto_letter	u
Eigendomssituatie	Boom staat binnen beheergrens
Aantastingen	
Defecten	Rotting



25 Januari 2024 10:26



25 Januari 2024 10:28

Boom 5 – 1624

OBJECTID	1624
Areaal	WNZZ
Status	Ongewijzigd tov bronbestand
Boomsoort	Populus canadensis (Canadese populier)
Boomsoort overig	
Boomhoogte	18 - 24 m
Stamdiameter	30 - 50 cm
Conditie - Groei	Voldoende (groei proportioneel, zonder noemenswaardig verstoorde groeikenmerken)
Boombeeld	Aanvaard (snoei niet benodigd)
Boomtype	Niet vrij uitgroeiende boom
Veiligheidsklasse 2019	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2022	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2023	Risicoboom
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	2 -12 weken
Snoeibehoefte	OHS (1x / 5-7jr)
Plantjaar	1992
Eigendomssituatie	Boom staat binnen beheergrens
Aantastingen	
Defecten	Plakoksel



Boom 6 – 1616

OBJECTID	1616
Areaal	WNZZ
Status	Ongewijzigd tov bronbestand
Boomsoort	Populus canadensis (Canadese populier)
Boomsoort overig	
Boomhoogte	18 - 24 m
Stamdiameter	50 - 100 cm
Conditie - Groei	Voldoende (groei proportioneel, zonder noemenswaardig verstoorde groeikenmerken)
Boombeeld	Aanvaard (snoei niet benodigd)
Boomtype	Niet vrij uitgroeiende boom
Veiligheidsklasse 2019	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2022	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2023	Beheermaatregel
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	12 - 52 weken
Snoeibehoefte	OHS (1x / 5-7jr)
Plantjaar	1992
Eigendomssituatie	Boom staat binnen beheergrens
Defecten	
Actuele_opkroonhoogte	Beoogde opkroonhoogte bereikt
Specifieke onderhoudsmaatregel	Vellen boom uit oogpunt beheer



Boom 7 – 1557

OBJECTID	1557
Areaal	WNZZ
Status	Ongewijzigd tov bronbestand
Boomsoort	Populus canescens (Gauwe abeel)
Boomsoort overig	
Boomhoogte	18 - 24 m
Stamdiameter	50 - 100 cm
Conditie - Groei	Voldoende (groei proportioneel, zonder noemenswaardig verstoorde groeikenmerken)
Boombestand	Achterstallig (verzwaarde snoei-ingreep (20-40%) nodig)
Boomtype	Niet vrij uitgroeiende boom
Veiligheidsklasse 2019	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2020	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2021	Boom zonder gebreken
Veiligheidsklasse 2022	Beheermaatregel
Veiligheidsklasse 2023	Beheermaatregel
Veiligheidsmaatregel	Vellen (boom verwijderen)
Veiligheidsmaatregel overig	
Urgentie (maatregel)	12 - 52 weken
Snoei-behoefte	OHS (1x / 3-5jr)
Plantjaar	2002
Eigendomssituatie	Boom staat binnen beheergrens
Actuele_opkroonhoogte	Beoogde opkroonhoogte bereikt
Specifieke onderhoudsmaatregel	Tak voor bord of lichtmast of camera

