



LEGENDA

BESTAANDE SITUATIE

- Dwarsprofiel locatie inmeting (geten 2024)
- Gemeente grens (bron: Bestuurlijke gebieden 21-11-2024)
- Onderleider (Input WODDelta)
- Verdacht gebied, Zie rapportage OD onderzoek, Kenmerk Z4P175 definitief rapport versie 1.0, datum 7 januari 2025
- Loopgraven, Zie rapportage OD onderzoek, Kenmerk Z4P175 definitief rapport versie 1.0, datum 7 januari 2025
- Hoogspanningsmast

NIJEUWE SITUATIE

- Nieuw aan te leggen maaiboot inlaafplaats
- Nieuw aan te leggen maaiboot afvoer balk inclusief maaiboot verzamelplaats

Informatie kabels & leidingen

- Data, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
- Elektra, middenspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
- Elektra, laagspanning, kabel / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
- Gas, hoge druk, leiding / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
- Gas, lage druk, leiding / mantelbuis of kabelbed (bron: KLIC 07-10-2024)
- Water, leiding / mantelbuis (bron: KLIC 07-10-2024)
- Eis voorzorgsmaatregelen, zie bijlagen KLIC (bron: KLIC 07-10-2024)

B	01-05-2025	-	Opmerkingen na zienswijze (11-04-2025) doorgevoerd.		
B	14-03-2025	-	aanvullende opmerkingen review		
A	31-01-2025	-	om werksessie 22-01-2025		
D	08-01-2025	-	Eerste aflevering		
Code	Datum	Gefabriceerd door	Controle door	Tekstschijf door	Beoordeling
 Drents Overijsselse Delta					
Dijk van Deltaweg 16-206 Postbus 65, 8900 AB Zwalpe			Telefoon 08-233038 www.wddelta.nl		
Project: Planuitwerking Dedemsvaart					
Deelproject: Projectgebied					
Situatie: Overzicht maatregelen maaiboot inlaafplaatsen en maaiboot afvoer					
Beeldnummer: -		Schaal: 15000		Formaat: A0	
Tekeningnummer: 1298070-TE-ALG-DO-0203		Blad: 3		Aantal: 4	
Status: DEFINITIEF					