

Kijkrichtingen Street View omgevingsfoto's

Perceel: DNE00 Q 1993

Pagina 1 - Nieuwe toestand
(ongewijzigd)

Q 1993 - Agrarische bestemming



Street View omgevingsfoto's


De foto's zijn afkomstig van Google Street View en op automatische wijze gegenereerd op basis van de locatie van het gekozen object. De kaart toont de locaties en de kijkrichting van de foto's.

Locatie en kijkrichting


Op de kaart worden drie locaties weergegeven, met elk een eigen aanduiding (a, b of c). De aanduidingen komen overeen met de positie van waaruit de Street View-afbeeldingen op de vorige pagina zijn genomen. Per locatie wordt op de kaart de kijkrichting getoond.

Rechtsgeldigheid

Aan de kaart op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.



Locatie & kijkrichtingen



Zie de laatste pagina van dit rapport voor een grotere weergave.

Deze kaart is op het noorden georiënteerd. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

----- Maatvoering tussen pand en perceel

----- Maatvoering perceel

———— Perceel

———— Pand

Pagina 3: Nieuwe toestand, oktober 2025

Materiaal en kleur:

Vergelijkbaar met situatie van voor de asbestverwijdering (die heeft plaatsgevonden in oktober 2024), met uitzondering van:

- Ramen aan de noordzijde
- Wellicht dakpannen (grijs/zwart), panplaten of geïsoleerde golfplaten in plaats van gewone golfplaten.

Gevels: Rabat, hout, geïmpregneerd en te behandelen met donkerkleurige bijts (donker grijs)

Voegwerk en balkonhek: nvt

Kozijnen: Hout, donker te schilderen (donkergrijs / zwart), zwart voorbehandeld

Ramen: Glas

Deur: Hout, zwart voorbehandeld, donker te schilderen (donkergrijs)

Dakgoten: Zink aan beide zijden

Boeidelen: Hout, te behandelen met donkerkleurige bijts (donkergrijs)

Dakbedekking: Dakpannen (grijs/zwart), panplaten, geïsoleerde golfplaten of golfplaten

