

Adviesrapport

Melding

Ymere
Wortelonderzoek
Inspectie door Richard Verschoor 1-10-2025

Bomen



Boom 1

Acer campestre Red Shine (NL: Veldesdoorn)

Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Leeftijd:	40-47 jaar
Boomhoogte:	12 m
Stamomtrek per stam:	83 cm
Stamdiameter per stam:	26,42 cm
Afstand tot woning	5,00 m
Bereikbaarheid:	Door de achtertuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (50%)



Boom 2

Acer cv (NL: Esdoorn)

Boomhoogte:	15 m
Aantal stammen:	2
Stamomtrek per stam:	72 cm, 90 cm
Stamdiameter per stam:	22,92 cm, 28,65 cm
Afstand tot woning	72,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (50%)

Boom 3

Fraxinus cv (NL: Es)

Boomtype:	Vrij uitgroeïend
Leeftijd:	40-47 jaar
Boomhoogte:	12 m
Stamomtrek per stam:	66 cm
Stamdiameter per stam:	21,01 cm
Afstand tot woning	8,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (50%)

Boom 4

Acer campestre Elsrijk (NL: Veldesdoorn)

Boomtype:	Vrij uitgroeïend
Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	7 m
Stamomtrek per stam:	25 cm
Stamdiameter per stam:	7,96 cm
Afstand tot woning	7,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Advies

Bomen 1 t/m 3 aan Ribesstraat 8 veroorzaken ernstige wortelopdruk in de tuin aan Ribesstraat 6. Het is onduidelijk welke boom precies de wortelopdruk veroorzaakt.

Daarnaast ervaren de bewoners aan Ribesstraat 6 minder zonlicht door de aanwezigheid van de bomen.

Zonlicht is geen reden voor de gemeente Amsterdam om een kapvergunning te verlenen.

Voor deze 3 bomen is 50% snoei geadviseerd, hierdoor ontstaat meer zonlicht voor de bewoners en de burens.

De bewoners aan Ribesstraat 6 hebben de hele tuin volledig bestraat met 30-30 tegels.

Door temperatuurwisselingen ontstaat er condens onder de tegels.

Deze condensvorming is voor de boom een aanleiding oppervlakkig te gaan wortelen om dit vocht op te nemen.

In combinatie met eventueel aanwezige voeding in zandbed onder de tegels en uitspoeling voedingsstoffen tussen de tegels door ontstaat er diktegroei in de wortels. De boomwortels veroorzaken opdruk(wortelopdruk) door de diktegroei.

De huidige aanwezige opdruk wat struikelgevaar opleverde, is nu door de ETT-er verwijderd d.m.v. wortelsnoei.

Ook de boomwortel langs de gevel is doorgehaald waardoor deze zal afsterven. Het was niet mogelijk de wortel langs de gevel volledig te verwijderen wegens de aanwezigheid van een stroomkabel. De wortel langs gevel heeft geen schade veroorzaakt.

Hoewel de wortels nu verwijderd zijn, is de verwachting dat nieuwe wortels tegels omhoog gaan drukken.

Wanneer de tegels verwijderd worden, kunnen de wortels daar hun vocht niet vandaan halen en meer onder de grond te blijven.





