

# Veldbezoek huismussencheck

## *Burgemeester Hermsenstraat Millingen aan de Rijn*

Zaaknummer: Z2025-012657  
Projectnummer: 206696  
Datum: 23-1-2026  
Projectleider: ██████████

Naar aanleiding van een verzoek om aanvullende gegevens voor Z2025-012657 heeft Eelerwoude een additioneel veldbezoek uitgevoerd om meer zekerheid te verkrijgen over het al dan niet in gebruik zijn van ruimtes tussen dak en spouwmuur als nestlocatie door huismus. Er zijn tijdens het aanvullende onderzoek ruimtes aangetroffen waar gierzwaluw gebruik van maakt.

### *Veldbezoek*

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de situatie beoordeeld op de aanwezigheid van huismusnesten die als gevolg van na-isolatie van de spouwmuur kunnen komen te vervallen. Het veldbezoek is op 22 januari 2026 uitgevoerd door ██████████, ecologisch adviseur van Eelerwoude met een hoogwerker, zaklamp en endoscoop. De weersomstandigheden waren gunstig: 2-6°C, helder weer en een windkracht van 1 Bft.

### *Waarnemingen*

In het woonblok 134-144 zijn twee openingen zichtbaar. Hier zijn ontlasting sporen zichtbaar. Deze openingen zijn in gebruik door gierzwaluw. Over de rest van de breedte voor- en achterzijde zijn er geen openingen waargenomen. Ook de kopgevelranden zijn bekeken. Hier is achter de boeiboord wel ruimte aanwezig, maar geen nesten van huismussen.



Afbeelding 1. Gierzwaluwnest (links) en dichte spouwmuurrand (rechts).


Woonblokken 117 – 131 hebben als afwerking van de dakrand een bredere houten plank. Er zijn aan de voorzijde van 131-143 openingen zichtbaar (afbeelding 2 en 3). Deze zijn geïnspecteerd op nestmateriaal. Dit was niet aanwezig. Ook bleken hier op hoeken van de kopgevels wat poreuze delen (afbeelding 4). Maar wederom geen nestmateriaal. Over de rest van de rand tussen spouwmuur en dak zijn er geen potentiële nestlocaties aangetroffen.



*Afbeelding 2. Openingen aan weerszijden van plank.*



*Afbeelding 3. Verder geen openingen.*



*Afbeelding 4. Geïnspecteerde plekken met poreus materiaal op kopgevels woonblokken 117 – 131.*

Op nummer 127 was er een ijverig mannetje aan het zingen. Er is voldoende reden aan te nemen dat het nest zich bevindt onder de dakpannen. Er zijn geen overige geschikte nestplekken waargenomen.

