BOOMADVIES VOGELKERS BOOMNUMMER 2050201

ALGEMENE GEGEVENS

Algemene gegevens	
Naam adviseur	E. Fidder (European Tree technician)
Organisatie	Fidder Boomadvies
Opdrachtgever	Gemeente Leiden
Contactpersoon	Dhr. G. Wilbrink
Referentie opdrachtgever	PROQ 147286
Datum onderzoek	13 juli 2023
Locatie	Boshuizerlaan
Kadastraal perceelnummer	LDN O 6216
Boomnummer	2050201
Boomsoort	Vogelkers (Prunus padus)
Stamdiameter	Circa 20 cm
Boomhoogte	Circa 8 m
Plantjaar	Circa 1980

LOCATIE BOOM



De vogelkers is middels rode markering weergegeven

ONDERZOEKSMETHODE

Bij de boom is een uitgebreide visuele inspectie (VTA-systematiek) uitgevoerd. Verder is met een kunststof hamer rondom op de stamvoet geklopt om bijvoorbeeld holten en rotte zones te detecteren. Met een prikpen is in het houtweefsel geprikt om de omvang van een holte of rotte zone te bepalen.

BEOORDELING

Beoordeling	
Conditie	Onvoldoende
Gebreken	Holte, houtscheur, rotting en roodporiehoutzwam stam
Risico gebreken	Stambreuk
Omgevingsrisicoklasse	Algemeen
Toekomstverwachting	5-15 jaar (na kroonreductie)
Verplantbaar	Nee, er is sprake van onherstelbare/ onomkeerbare mechanische gebreken/ aantasting
Alternatief voor kap	Kroonreductie
Herplant mogelijkheden	De boom blijft behouden, herplant is daarmee niet aan de orde.
Waardering Register ecologische bomen	4
Vervangingskosten (NVTB)	€0,00 de boom is afgeschreven

Bevindingen

De conditie (groei) van de boom is als onvoldoende beoordeeld. Er is sprake van een transparante kroon en verminderde bladbezetting.

In de stam is een holte, scheurvorming en rotting aanwezig, daarnaast zijn er vruchtlichamen van een parasitaire schimmelaantasting (roodporiehoutzwam) aangetroffen. Deze aantasting veroorzaakt houtrot in stam. Als gevolg van de schimmelaantasting is een houtscheur ontstaan en daarmee een verhoogd risico op stambreuk. Onder de aantasting vormt de boom nieuwe loten.

CONCLUSIE

- De conditie van de boom is verminderd (onvoldoende).
- De stam is aangetast door een parasitaire schimmelaantasting, hierdoor is er sprake van een verhoogde kans op stambreuk.

ADVIES

Er is sprake van een verhoogd risico op stambreuk. Om het risico te minimaliseren is het advies de kroon te reduceren. Het advies is de kroon boven de nieuwe loten worden af te zetten, daarbij wordt meer dan 50% van de kroon verwijderd. Door deze maatregel kan de boom langer behouden blijven.

We hopen dat de rapportage naar wens is opgeleverd. Mochten er naar aanleiding van de rapportage vragen en/of opmerkingen zijn dan kun u vanzelfsprekend contact opnemen.



Erik Fidder (European Tree Technician)
Fidder Boomadvies
Telefoon: 06 1338 0736

Foto-bijlage

De vogelkers is middels rode pijl gemarkeerd

Scheurvorming in de stam