

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7951621
Aanvraagnaam	Restauratie tuinmuur Rust en Vreugd
Uw referentiecode	2023/RV/Tuinmuur/530415
Ingediend op	20-07-2023
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Restauratie van de bestaande tuinmuur op landgoed Rust en Vreugd
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Het betreft een vrij eenvoudige tuinmuur en geen gebouw of woning. Het monument wordt ook niet verplaatst, maar blijft op de exacte locatie staan.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Overige gegevens veiligheid Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Installaties complexere bouwwerken Gelijkwaardigheid Welstand Energiezuinigheid en milieu Kwaliteitsverklaringen Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Brandveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Gegevens tunnelveiligheid Gezondheid complexere bouwwerken Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Gegevens verplaatsen monument
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Wassenaar
Bezoekadres:	Johan de Wittstraat 45 2242 LV Wassenaar
Postadres:	Postbus 499 2240 AL Wassenaar
Telefoonnummer:	14070

Faxnummer: 070 [REDACTED]
E-mailadres: gemeente@wassenaar.nl
Website: www.wassenaar.nl
Contactpersoon: Medewerker Klant Contact Centrum
Bereikbaar op: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. 7/23/078039
d.d. 16 januari 2024**

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Overig bouwwerk bouwen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
- Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

- Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
- Bouwen

Bijlagen

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar**

No. Z/23/078239

d.d. 16 januari 2024

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Wassenaar
Kadastrale gemeente	Wassenaar
Kadastrale sectie	F
Kadastraal perceelnummer	11134
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De tuinmuur bevindt zich in het noordelijke gedeelte van het perceel en is de scheiding tussen het bos en de tuin.
----------------------------------	--

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- Waar gaat het om? ☒ Rijksmonument
☐ Provinciaal monument
☐ Gemeentelijk monument
- Om welk soort rijksmonument gaat het? ☒ (Gebouwd) monument
☐ Aangelegd monument
☐ Archeologisch monument
- Wat is het monumentnummer? 530415
- Wat is de naam van het monument? Tuinmuur
- Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? ☐ Geheel slopen
☒ Gedeeltelijk slopen
☐ Niet slopen
- Waarom wilt u gaan slopen? Om de delen van de muur te verwijderen die er niet horen en deze met de correcte bakstenen en techniek weer op te bouwen
- Wat is de sloopmethode? Demontage
- Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden? Betonnen schotten en palen, totaal circa 44,5 m²
- Is er sprake van een functiewijziging van het monument? ☐ Ja
☒ Nee

2 Ingreep aan het monument

- Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? ☐ Daken en goten
☐ Kozijnen, ramen en deuren
☐ Gevels
☐ Casco en constructie
☐ Binnenwerk, interieurs
☐ Buitenwerk (bouwwerken)
☐ Orgel
☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
☐ Dijken, dijklichamen
☐ Tuinen en parken
☐ Archeologisch monument
☒ Anders
- Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren? Het betreft een gedeelte van een tuinmuur

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024**

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Overig bouwwerk bouwen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om?

- ☒ Rijksmonument
- ☐ Provinciaal monument
- ☐ Gemeentelijk monument

Om welk soort rijksmonument gaat het?

- ☒ (Gebouwd) monument
- ☐ Aangelegd monument
- ☐ Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer?

530415

Wat is de naam van het monument?

Tuinmuur

Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?

- ☐ Geheel slopen
- ☒ Gedeeltelijk slopen
- ☐ Niet slopen

Waarom wilt u gaan slopen?

Om de delen van de muur te verwijderen die er niet horen en deze met de correcte bakstenen en techniek weer op te bouwen

Wat is de sloopmethode?

Demontage

Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?

Betonnen schotten en palen, totaal circa 44,5 m²

Is er sprake van een functiewijziging van het monument?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

2 Ingreep aan het monument

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?

- ☐ Daken en goten
- ☐ Kozijnen, ramen en deuren
- ☐ Gevels
- ☐ Casco en constructie
- ☐ Binnenwerk, interieurs
- ☐ Buitenwerk (bouwwerken)
- ☐ Orgel
- ☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
- ☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
- ☐ Dijken, dijklichamen
- ☐ Tuinen en parken
- ☐ Archeologisch monument
- ☒ Anders

Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren?

Het betreft een gedeelte van een tuinmuur

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024**

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

De delen die niet passen qua stijl worden opnieuw opgebouwd, op de juiste en correcte manier zodat de tuinmuur weer als een geheel kan worden beschouwd.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

Tuinmuur

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Het betreft een tuinmuur.

☐ Wonen

☒ Overige gebruik

Het betreft een tuinmuur, het gebruik wijzigt niet.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. Z/23/078239

d.d. 16 januari 2024

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Het betreft de restauratie van een tuinmuur. De steensoort die wordt gebruikt is conform de bestaande muur.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☐ Ja

☒ Nee

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of
slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

- | | |
|---|--|
| Waar gaat het om? | ☒ Rijksmonument
☐ Provinciaal monument
☐ Gemeentelijk monument |
| Om welk soort rijksmonument gaat het? | ☒ (Gebouwd) monument
☐ Aangelegd monument
☐ Archeologisch monument |
| Wat is het monumentnummer? | 530415 |
| Wat is de naam van het monument? | Tuinmuur |
| Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen? | ☐ Geheel slopen
☒ Gedeeltelijk slopen
☐ Niet slopen |
| Waarom wilt u gaan slopen? | Om de delen van de muur te verwijderen die er niet horen en deze met de correcte bakstenen en techniek weer op te bouwen |
| Wat is de sloopmethode? | Demontage |
| Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden? | Betonnen schotten en palen, totaal ca. 44,5 m ² |
| Is er sprake van een functiewijziging van het monument? | ☐ Ja
☒ Nee |

2 Ingrep aan het monument

- | | |
|---|--|
| Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren? | ☐ Daken en goten
☐ Kozijnen, ramen en deuren
☐ Gevels
☐ Casco en constructie
☐ Binnenwerk, interieurs
☐ Buitenwerk (bouwwerken)
☐ Orgel
☐ Bijzondere onderdelen (algemeen)
☐ Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of sluizen
☐ Dijken, dijklichamen
☐ Tuinen en parken
☐ Archeologisch monument
☒ Anders |
|---|--|

Welke andere niet eerder
genoemde werkzaamheden wilt u
gaan uitvoeren?

Het betreft een gedeelte van een tuinmuur

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar**

No. *Z/23/078239*

d.d. 16 januari 2024

Bouwen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Een gedeelte van de tuinmuur bestaat nu uit betonnen schotten, dit past niet bij het geheel zoals het vroeger was. Deze delen en palen worden verwijderd en hiervoor in de plaats komen stenen die conform de rest van de muur zijn.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

Tuinmuur

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Het is nu een tuinmuur.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Het blijft een tuinmuur.

Bevoegd bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**
d.d. **16 januari 2024**

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

De toegepaste materialen zijn conform de rest van de tuinmuur.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar**

**No. *Z/23/078239*
d.d. 16 januari 2024**

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024

Bijlagen

Formele bijlagen


Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1_-_Inspectierapport_-_2-6-05-2023_.pdf	1 - Inspectierapport - 26-05-2023.pdf	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument Gegevens wijzigen monument door werk of werkzaamheid (aanleg)	20-07-2023	In behandeling
2_-_Tekenwerk_BS_en_NS_-_26-05-2023_.pdf	2 - Tekenwerk BS en NS - 26-05-2023.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	20-07-2023	In behandeling
3_-_Tekenwerk_■■■■_-_26-05--2023_.pdf	3 - Tekenwerk■■■■ 26-05-2023.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	20-07-2023	In behandeling
4_-_Werkomschrijving_-_26-05-2023_.pdf	4 - Werkomschrijving - 26-05-2023.pdf	Gegevens (gedeeltelijk) slopen monument Gegevens wijzigen monument door werk of werkzaamheid (aanleg)	20-07-2023	In behandeling

Inspectierapport Buitenplaats Rust en Vreugd - Wassenaar Tuinmuur


Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024


Project	Buitenplaats Rust en Vreugd - Tuinmuur	Opsteller plan	Monument in BV
Adres	Bij Van Ommerenlaan 2	Adres	Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
Postcode en plaats	2243 CD Wassenaar	Postcode en plaats	1231 KX Loosdrecht
Rijksmonumentnummer	530415	Telefoon	035-208 02 63
Opdrachtgever	Stichting Rust en Vreugd	Mobiel	06-152 38 787
Adres	Van Ommerenpark 200	Email	info@monumentin.nl
Postcode en plaats	2243 EX Wassenaar	Website	www.monumentin.nl

Nummer	Foto	Nummer	Foto
Aanzichten			
1		2	
Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de parkzijde, voorzien van steunberen en afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.	Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de parkzijde, voorzien van steunberen en afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.
3		4	
Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de parkzijde, voorzien van steunberen en afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.	Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de parkzijde, voorzien van steunberen en afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.


Nummer		Foto		Nummer		Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. Z/23/078239 d.d. 16 januari 2024	
5				6			
Constatering:		• Openingen in de muur, voorzien van eenvoudige smeedijzeren hekwerken. De duimen ingemetseld op hardsteen duimblokken.		Constatering:		• Baksteen gemetselde tuinmuur aan de parkzijde, voorzien van steunberen en afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.	
7				8			
Constatering:		• Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde, voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.		Constatering:		• Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde, voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd.	
Fragmenten / Details							
9				10			
Constatering:		• Invulling van het niet meer aanwezige baksteen muurgedeelte, met betonnen schotten/palen, welke aansluiten op het gemetselde hoekpenant.		Constatering:		• Invulling van het niet meer aanwezige baksteen muurgedeelte, met betonnen schotten/palen, welke aansluiten op het gemetselde hoekpenant. In de opening geplaatste houten hekwerk t.b.v. doorgang machines voor onderhoud van de tuin en park.	

Nummer		Foto		Nummer		Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. Z/23/078239 d.d. 16 januari 2024	
11				12			
Constatering:		Invulling van het niet meer aanwezige baksteen muurgedeelte, met betonnen schotten/palen, welke aansluiten op het gemetselde hoekpenant.		Constatering:		Invulling van het niet meer aanwezige baksteen muurgedeelte, met betonnen schotten/palen, welke aansluiten op het gemetselde hoekpenant. Ter plaatse van de overgang naar het intacte muurgedeelte een eenvoudige smeedijzeren hekwerk.	
13				14			
Constatering:		Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalle/beschadigde bakstenen. Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld.		Constatering:		Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalle/beschadigde dakpannen op de muurafdekking.	
15				16			
Constatering:		Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalle/beschadigde bakstenen. Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld.		Constatering:		Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalle/beschadigde bakstenen. Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld.	

Nummer	Foto	Nummer	Foto
17		18	
Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalen/beschadigde dakpannen op de muurafdekking.	Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalen/beschadigde bakstenen. Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld.
19		20	
Constatering:	Baksteen gemetselde tuinmuur aan de achterzijde voorzien van poeren op regelmatig afstand van elkaar. De bovenzijde van de muur afgedekt met keramische Oud Hollandse dakpannen in de specie gelegd: plaatselijk weggevalen/beschadigde dakpannen op de muurafdekking.	Constatering:	Openingen in de muur voorzien van eenvoudige smeedijzeren hekwerken. De duimen ingemetseld op hardsteen duimblokken, ter plaatse van de sluiting een hardsteen blok ingemetseld. De gemetselde poeren afgedekt met hardsteen platen.
21		22	
Constatering:	Achterzijde van de muur beëindigd met poer, voorzien van hardsteen plaat. De aansluiting naar de sloot is dichtgezet met betonschotten.	Constatering:	Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld.


Nummer		Foto		Nummer		Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. Z/23/078239 d.d. 16 januari 2024	
23				24			
Constatering:		Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld. Herstellingen in het verleden uitgevoerd met cementgebonden mortels, plaatselijk ontsane schade aan bakstenen.		Constatering:		Scheurvorming door zetting van de fundering, scheuren door de baksteen lopend. Inboeten van nieuwe bakstenen, oude (cementgebonden) herstellingen verwijderen.	
25				26			
Constatering:		Scheurvorming door zetting van de fundering, scheuren door de baksteen lopend. Inboeten van nieuwe bakstenen, oude (cementgebonden) herstellingen verwijderen.		Constatering:		Vervuiling van de steunberen door toepassing van cementgebonden voegmortel. Vochttopname van de bakstenen is hoger dan het voegwerk. Cementgebonden voegwerk verwijderen en herstellen met een kalkgebonden mortel passend bij de hardheid van de baksteen, zodat een goed vochttransport in het muurwerk gerealiseerd wordt.	
27				28			
Constatering:		Aan de parkzijde opgenomen poer met afgeschuinde bakstenen. Vervuiling van metselwerk te reinigen met heet water onder lage druk.		Constatering:		Vervuiling van de steunberen door toepassing van cementgebonden voegmortel. Vochttopname van de bakstenen is hoger dan het voegwerk. Cementgebonden voegwerk verwijderen en herstellen met een kalkgebonden mortel passend bij de hardheid van de baksteen, zodat een goed vochttransport in het muurwerk gerealiseerd wordt.	

Nummer	Foto	Nummer	Foto
29		30	
Constatering:	Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld. Herstellingen in het verleden uitgevoerd met cementgebonden mortels, plaatselijk onstane schade aan bakstenen.	Constatering:	Plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld voegwerk, behoudend herstellen, openstaand voegwerk (plaatselijk) handmatig uithakken tot op een diepte van 2,5x de voegbreedte. Stofvrij maken door uitspoelen met water en aanbrengen kalkgebonden voegwerk.
31		32	
Constatering:	- Plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld voegwerk, behoudend herstellen, openstaand voegwerk (plaatselijk) handmatig uithakken tot op een diepte van 2,5x de voegbreedte. Stofvrij maken door uitspoelen met water en aanbrengen kalkgebonden voegwerk. - Handhaven van de smeedijzeren haken t.b.v. bindrekken voor de fruitbomen. IJzerwerk ontroesten en voorzien van primer- en aflaklagen verf.	Constatering:	Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld. Herstellingen in het verleden uitgevoerd met cementgebonden mortels, plaatselijk onstane schade aan bakstenen.
33		34	
Constatering:	Metselwerk vervuild en voegwerk plaatselijk uitgesleten/uitgespoeld. Herstellingen in het verleden uitgevoerd met cementgebonden mortels, plaatselijk onstane schade aan bakstenen.	Constatering:	Overgang bij voormalige opening in de muur (duimblok nog aanwezig). Afwijkende baksteen en voegkleur. Voegwerk uitgevoerd met cementgebonden mortel. De voegmortel is niet in samenhang met de relatief zachte baksteen. Voegmortel verwijderen en nieuwe kalkgebonden aanbrengen.

Nummer	Foto	Nummer	Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar No. Z/23/078239 d.d. 16 januari 2024
35		36	
Constatering:	- Overgang bij voormalige opening in de muur (duimblok nog aanwezig). Afwijkende baksteen en voegkleur. Voegwerk uitgevoerd met cementgebonden mortel. De voegmortel is niet in samenhang met de relatief zachte baksteen. Voegmortel verwijderen en nieuwe kalkgebonden aanbrengen. - Weggevalen dakpannen op de muurafdekking. Gehele dakpanbedekking nalopen en losse/ontbrekende pannen opmettelen en aansmeren.	Constatering:	- Overgang bij voormalige opening in de muur (duimblok nog aanwezig). Afwijkende baksteen en voegkleur. Voegwerk uitgevoerd met cementgebonden mortel. De voegmortel is niet in samenhang met de relatief zachte baksteen. Voegmortel verwijderen en nieuwe kalkgebonden aanbrengen. - Weggevalen dakpannen op de muurafdekking. Gehele dakpanbedekking nalopen en losse/ontbrekende pannen opmettelen en aansmeren.


Tuinmuur Buitenplaats Rust en Vreugd te Wassenaar

Rijksmonument nummer 530415



foto's: Monument In

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024



opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtsestraat 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:

BJH

datum:

26-05-2023

datum wijziging:

-

schaal:

n.v.t.

formaat:

A3

tekeningnummer:


2023-0130_

Gebrekekening

Tekeningenoverzicht

Tekeningenoverzicht

Tekening	Omschrijving	Schaal	Datum	Wijziging
Gebrekekening				
2023-0130_001	Kadastrale kaart	1:500	26-05-2023	-
2023-0130_100	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 1	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_101	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 2	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_102	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 3	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_103	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 4	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_104	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 5	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_105	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 6	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_106	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 7	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_107	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 8	1:50	26-05-2023	-



Deze kaart is noordgericht		Schaal 1: 2000	
12345	Perceelnummer	Kadastrale gemeente	Wassenaar
25	Huisnummer	Sectie	F
—	Vastgestelde kadastrale grens	Perceel	11134
—	Voorlopige kadastrale grens		
—	Administratieve kadastrale grens		
—	Bebouwing		

Voor een uitsluitend uittreksel, geleverd op 19 mei 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.

kadaster

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**
d.d. **16 januari 2024**



opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtseweg 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:



datum:

26-05-2023

datum wijziging:

-

schaal:


1:2000


formaat:


A3


tekeningnummer:


2023-0130-001
Gebrekentekening
Kadastrale kaart




















Project	Buitenplaats Rust en Vreugd - Tuinmuur	Opsteller plan	Monument in BV
Adres	Bij van Ommerenlaan 2	Adres	Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
Postcode en plaats	2243 CD Wassenaar	Postcode en plaats	1231 KX Loosdrecht
Rijksmonumentnummer	530415	Telefoon	035-208 02 63
Opdrachtgever	Stichting Rust en Vreugd	Mobiel	06-152 38 787
Adres	Van Ommerenpark 200	Email	info@monumentin.nl
Postcode en plaats	2243 EX Wassenaar	Website	www.monumentin.nl




Rust en Vreugd



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024



Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

rs

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 5 van 18

ers

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 3 van 20

ers

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

ts

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 9 van 18

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 13 van 18

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

S

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 15 van 18

ers

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 16 van 18

ers


Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Pagina 17 van 18

Z/23/078239
d.d. 16 januari 2024

Tuinmuur Buitenplaats Rust en Vreugd te Wassenaar

Rijksmonument nummer 530415



foto's: Monument In

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024



opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtsestraat 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:



datum:

26-05-2023

datum wijziging:

03-10-2023

schaal:

n.v.t.

formaat:

A3


tekeningnummer:

2023-0130_001

Bestaande Situatie / Nieuwe Situatie
Tekeningenoverzicht

Tekeningenoverzicht

Tekening	Omschrijving	Schaal	Datum	Wijziging
Bestaande Situatie				
2023-0130_BS-001	Kadastrale kaart	1:500	26-05-2023	-
2023-0130_BS-100	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 1	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-101	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 2	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-102	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 3	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-103	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 4	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-104	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 5	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-105	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 6	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-106	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 7	1:50	26-05-2023	-
2023-0130_BS-107	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 8	1:50	26-05-2023	-
Nieuwe Situatie				
2023-0130_NS-001	Kadastrale kaart	1:500	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-100	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 1	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-101	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 2	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-102	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 3	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-103	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 4	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-104	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 5	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-105	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 6	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-106	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 7	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-107	Aanzichten en Horizontale Doorsnede Tuinmuur Sectie 8	1:50	26-05-2023	03-10-2023
2023-0130_NS-400	Principedetails ophanging hekwerk - Verticale Doorsnede	1:5	03-10-2023	-
2023-0130_NS-401	Principedetails ophanging hekwerk - Horizontale Doorsnede	1:5	03-10-2023	-



Deze kaart is noordgericht		Schaal 1: 2000		
12345	Perceelnummer	Huisnummer	Kadastrale gemeente	
25	Vastgestelde kadastrale grens	F	Wassenaar	
	Voorlopige kadastrale grens	11134	Perceel	
	Administratieve kadastrale grens			
	Bebouwing			
Voor een eenduidig uittreksel, geleverd op 19 mei 2023		Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.		
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers		De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.		

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024



opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtse dijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:



datum:

26-05-2023

datum wijziging:

-

schaal:

1:2000


formaat:


A3


tekeningnummer:


2023-0130_BS-001


Bestaande Situatie
Kadastrale kaart























No. **Z/23/078239**
d.d. **16 januari 2024**





Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



























Principedetail 1
schaal 1:5



Principedetail 2
schaal 1:5

gemetselde rollaag t.p.v. onderzijde hekwerk

hardsteen blok in rollaag t.b.v. ophanging hekwerk

betonfundering onder nieuwe tuinmuur



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**
d.d. **16 januari 2024**

opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtse dijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:



datum:

03-10-2023

datum wijziging:

-

schaal:

1:5

formaat:

A3

tekeningnummer:

2023-0130_NS-400

Nieuwe Situatie

Maten i.h.w. controleren

Principedetails ophanging nieuw hekwerk - Verticale Doorsneden



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

opdrachtnemer:

Monument in
Nieuw-Loosdrechtse dijk 16
1231 KX Loosdrecht
06-152 38 787
035-208 02 63

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

opdrachtgever:

Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar

project:

Buitenplaats Rust en Vreugd
bij Van Ommerenlaan 2
2243 CD Wassenaar

getekend door:



datum:

03-10-2023

datum wijziging:

-

schaal:

1:5


formaat:

A3

tekeningnummer:

2023-0130_NS-400

Nieuwe Situatie



Principedetail 3
schaal 1:5

Maten i.h.w. controleren

Principedetails ophanging nieuw hekwerk - Horizontale Doorsnede

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 7 november 2023 11:11
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Adviesaanvraag Tuinmuur Rust en Vreugd

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. **Z/23/078239**
d.d. 16 januari 2024

Beste mevrouw [redacted]

Onderstaand ontvangt u de reactie van de aanvrager op uw vragen mbt boven aangehaald plan:

De bestaande tuinmuur dateert uit ca 1850. Daarachter bevonden zich een vijvertje (ca 1850), een volière (ca 1850) en een manegegebouw (ca 1850) [Bron R&V Onderzoek en Waardestelling; [redacted] hierna [redacted]. Na het afbreken van de manege is omstreeks 1930 de betonnen muur gebouwd. In eerste instantie ter bescherming van de toenmalige (moes)tuin (1929) [bron: [redacted] en later als ondersteuning van de kweekkassen (1950?) die in 2015 zijn verwijderd. Villa Margaretha dateert uit 1975. Tussen villa Margaretha en de huidige ingang heeft een menagerie (ca 1850) [Bron: [redacted] gestaan voor een verzameling exotische dieren dat omstreeks (1930?) is afgebroken. Op deze locatie bevindt ook een bakstenen muur, vermoedelijk destijds ter afscherming van de menagerie en thans de privé tuin van villa Margaretha. De betonschotten hebben geen cultuurhistorische waarde. Het is een goedkope en pragmatische oplossing voor de bevestiging van de kassen voor het kweken van groenten en later tuinplanten. De kassen zijn in 2015 afgebroken en afgevoerd. De vrijgekomen betonnen muur is toen uit het gezicht gehaald door ervoor een bladerhoudende beukenhaag te plaatsen en de muur te laten begroeien met klimop om de aanwezige betonrot en de gebrekkige toestand te maskeren.

Dat klopt, dit is mogelijk gedaan om ruimte te maken voor de bouw van villa Margaretha

De rode lijn is correct. De blauwe lijn is ook een muur van betondelen, overgroeid met klimop

Adviesvraag

Wellicht is het voor u mogelijk om, aan de hand van de gegeven antwoorden, te adviseren op de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen: [redacted]

T. +3188 [redacted]

E. [redacted]@wassenaar.nl

Gemeente  **Wassenaar**

www.wassenaar.nl

Van: [redacted] <[redacted]@cultureelerfgoed.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 16:02

Aan: [redacted] <[redacted]@wassenaar.nl>; [redacted] <[redacted]@wassenaar.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@cultureelerfgoed.nl>

Onderwerp: Adviesaanvraag Tuinmuur Rust en Vreugd

Hallo [redacted] en [redacted]

We hebben bij de RCE van de gemeente Wassenaar een plan ontvangen voor restauratie van de tuinmuur bij Rust en Vreugd.


Op zich een keurig uitgewerkt plan. Maar ik heb er nog wel een vraag bij. In de stukken zie ik dat een deel van de tuinmuur nu bestaat uit betonschotten. Onderdeel van het plan is om dit betonschotten deel af te breken en ter plaatse een nieuw opgetrokken bakstenen muur te maken conform het andere deel van de muur dat wel uit baksteen met poeren bestaat.

Ik mis een beetje de context van de aanvraag. Want bestaat nu een deel van de muur uit betonschotten en van wanneer dateren die betonschotten? En hebben deze betonschotten enige cultuurhistorische waarde?

Ik heb in ons archief achtergrondinformatie over dit deel van het park Rust en Vreugd geraadpleegd. Mijn vermoeden is dat een deel van de muur is afgebroken ten behoeve van de villa Margaretha maar dat weet ik niet zeker.

Ook zie ik trouwens dat in ons eigen kaartstelsel de muur verkeerd is ingetekend (zie de donkerblauwe lijn op onderstaand kaartje). Dat wil ik graag corrigeren.

Met een rood lijntje heb ik aangegeven wat volgens mij de juiste locatie is. Klopt dat?



Ik zou graag aanvullende informatie ontvangen om het plan te kunnen beoordelen. Kunnen jullie daar voor zorgen?

Zo nodig kunnen we ook een afspraak ter plaatse maken.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. [REDACTED]

.....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort

.....
T 033 [REDACTED]

M 06 [REDACTED]

[REDACTED]@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

.....
werkdagen [REDACTED]
.....

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
**Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar
No. Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Wassenaar
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 499
2240AL Wassenaar

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

T +316 [REDACTED]
[REDACTED]@cultureelerfg
oed.nl

Olonummer
7951621

Onze referentie
1461650

Bijlagen
0

Datum 24 november 2023
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam Tuinmuur Rust en Vreugd
Adres Van Ommerenlaan 2
Postcode/plaats 2243CD Wassenaar
Gemeente/provincie Wassenaar; Zuid-Holland;
Monumentnummer 530415

Geacht college,

Op 9 november 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.
Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Wassenaar

No. **Z/23/078239**

d.d. 16 januari 2024

Onze referentie

1461650

Het plan

Het plan betreft restauratie van de tuinmuur van de buitenplaats Rust en Vreugd.

Motivering

Ten behoeve van de restauratie is een uitgebreid inspectierapport van de bestaande situatie van de tuinmuur gemaakt. Vervolgens is een zorgvuldig plan voor restauratie opgesteld.

De tuinmuur is opgetrokken in metselwerk. Het bakstenen deel aan de noordoost zijde is vermoedelijk in de jaren '30 van de 20^{ste} eeuw afgebroken en vervangen door betonnen schotten. Onderdeel van het huidige plan is om deze betonnen schotten weer te vervangen door een gemetselde muur conform het overige gemetselde deel.

De restauratiewerkzaamheden zijn noodzakelijk voor de instandhouding van de tuinmuur. Ik kan instemmen met het vervangen van de betonschotten door een gemetselde muur conform de historische situatie.

Ik adviseer u om de vergunning te verlenen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

