

Reactie op aanvullende vragen Provincie Gelderland

DSO verzoeknummer: 2025040-200731

Zaaknummer: 2025-005039

Ls.

Naar aanleiding op uw verzoek om aanvullende gegevens doe ik u dit schrijven toekomen.

1. Bij de aanvraag ontbreekt een quickscan flora en fauna. Deze dient nog aangeleverd te worden.
2. Het is onduidelijk of deze aanvraag alleen betrekking heeft op de sloop van het gebouw aan de Zeeweg 91 in Ermelo, of dat de aanvraag betrekking heeft op de ontwikkeling van een deel van het plangebied (B1) of het gehele plangebied (A1, A2, B1 en C1)? Dit dient verduidelijkt te worden. Indien de aanvraag het gehele plangebied betreft, dient onderbouwd te worden waarom de onderzoeken alleen betrekking hebben op de Zeeweg 91.
3. Is of wordt er in het gehele plangebied (A1, A2, rest van B1 en C1) onderzoek uitgevoerd naar flora- en fauna?

De uitgevoerde Quickscan staat in het Omgevingsloket (onder de naam Telgterweg 333). Hieruit blijkt tevens dat het gehele plangebied is meegenomen in de onderzoeken.

4. Om de vergunning te kunnen verlenen, dienen de locaties van de tijdelijke mitigerende maatregelen aangeleverd te worden. Locaties van permanente mitigerende maatregelen kunnen op een later moment (na vergunningverlening) aangeleverd worden.

De locaties van de permanente voorzieningen worden aangeleverd als de definitieve bouwplannen bekend zijn. E.e.a. zal worden ingetekend conform de in de kennisdocumenten gestelde eisen en aantallen. Het worden ofwel inbouwvoorzieningen of het ophogen van vogelschroot zodat er 'natuurlijke' verblijfplaatsen worden gecreëerd.


De locaties van de tijdelijke mitigerende maatregelen zijn hieronder (en in het projectplan) opgenomen.

5. Uit de aanvraag blijkt niet welke permanente mitigerende maatregel(en) voor de huismus toegepast zal worden. Deze dient nog aangeleverd/beschreven te worden.

*Permanente voorzieningen worden aangeleverd als de definitieve bouwplannen bekend zijn. E.e.a. zal worden ingetekend conform de in de kennisdocumenten gestelde eisen en aantallen. Het worden ofwel inbouwvoorzieningen **Huismuskast HMP2 Unitura** of het ophogen van vogelschroot zodat er 'natuurlijke' verblijfplaatsen worden gecreëerd. Er worden minimaal 16 nestvoorzieningen aangebracht (factor 2)*

6. Waarom heeft het onderzoek naar huismussen niet plaatsgevonden conform het Kennisdocument Huismus van BIJ12 (uit twee gerichte veldbezoeken in de optimale periode 1 april tot en met 15 mei, of drie gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot met 20 juni waarvan ten minste één onderzoek in de optimale periode heeft plaatsgevonden)?

Een andere (in het kennisdocument huismus alsook het soorteninventarisatieprotocol NGB) gevalideerde methode betreft het pannenlichten bij overzichtelijke locaties. Dat hiervoor gekozen is had te maken met de doorlooptijd.




 elijke kraamkast (VMT3 Unitura)

 **Tiideliike huismuskast (HMT2 Unitura)**



Zeeweg 87/91 Ermelo



Zeeweg 104 Ermelo

Ondertekend:




Ecofect B.V.
@ecofect.nl

06 


Datum: 23 juli 2025

Aanvulling op aanvulling:

Voor de hierboven beoogde locaties is initiatiefnemer afhankelijk van de betreffende bewoners/eigenaren/gebruikers.

Hieronder een afbeelding van een locatie wat eigendom is (geworden) van de initiatiefnemer (geel)

Gaat de Provincie akkoord als daar de voorzieningen worden aangebracht?



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]















