Thomas à Kempisstraat

Aanbrengen RVV-bord C02
en onderbord OB52
op bestaande lichtmast

Aanbrengen RVV-Bord D05r
inclusief onderbord OB52
op bestaande lichtmast

Eckeharthof

Thomas à Kempisstraat

Bierens de Haanstraat

Vervangen onderbord OB54 voor OB52

Aanbrengen verkeersbordpaal
inclusief RVV-Bord D05r
en onderbord OB52

Rudolf Agricolastraat

Vervangen onderbord OB54 voor OB52

Anselmushof

Vervangen RVV-Bord C03 voor C02
en onderbord OB54 voor OB52

Aanbrengen verkeersbordpaal
inclusief RVV-bord C03
en onderbord OB52

Geert Grootestraat

Albertus Magnushof

Wessel Gansfortstraat

Aanbrengen verkeersbordpaal
inclusief RVV-bord C03
en onderbord OB52

Inrit Kiss&Ride strook versmallen


Thomas van Aquinostraat

Ingang

SBO de Kans

Senecastraat

Situatie OBS de Kans
SCHAAL 1 : 200



Overzicht OBS de Kans
SCHAAL 1 : 2000

Legenda

Symbool	Omschrijving	Status
SCHOOLZONE	Inhetelement 150/150	Vervallen
	Markering symbool schoolzone 1.6	Bestaand
	Verkeersbord RVV C02	Bestaand
	Verkeersbord RVV C02	Nieuw
	Verkeersbord RVV D05r	Bestaand
	Verkeersbord RVV C03	Bestaand
	Verkeersbord RVV C03	Nieuw
	Verkeersbord RVV C03	vervallen
	Verkeersbord RVV E06	Bestaand
	Verkeersbord RVV onderbord Kiss & Ride	Bestaand
	Verkeersbord RVV onderbord OB54	vervallen
	Verkeersbord RVV onderbord OB52	Nieuw

0 1 2 4 6 8 10m

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Infrastr. verkeersveiligheidsmaatregel

Product	Nieuwe situatie
Status	Concept
Variant	Verkeersmaatregelen SBO De Kans
Opdracht	Sd Nieuw-West
Ontwerp	NS
Getekend	Maud Bouwens
Projectnr	22.045
Bestand	22.045-NS-Ce Kans.dwg
IPS bestand	

Datum	14-04-2026
Revisie	Versie C2
Schaal	1:200

www.tgoa.nl