



EMPOWERING YOUR BUSINESS.

EGS-OP-01 Lossen biocoal pellets en chemicaliën

1. Werkwijze

1.1 Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het bestellen / afroepen van de biocoalpellets en chemicaliën, geeft vrijgave tot lossing en houdt toezicht tijdens het lossen.

De transporteur is verantwoordelijk voor de bediening van de vrachtwagen en het aankoppelen van de losslang en aardkabel.

Asset is verantwoordelijk voor juiste werking beveiligingssystemen.

QHSE is verantwoordelijk voor aanwezigheid juiste stoffenbladen en vergunningen.

1.2 Uitvoering

1.2.1 Biocoal pellets

De vrachtwagen met biocoalpellets komt binnen via de zuidpoort, gaat via de weegbrug naar de voorraadsilo's in de energiestraat. De chauffeur overhandigt de losbrieven, sluit de losslang en aardkabel aan en koppelt deze na de lossing af. De chauffeur is verplicht om bij de vrachtwagen aanwezig te blijven tijdens het lossen. Bedrijfsvoering is fysiek aanwezig bij aan en afkoppelen van de losslang, controleert of de vrachtwagen voorzien is van een noodstop, geeft toestemming tot lossen en houdt toezicht (d.m.v. camera's).

1.2.2 Ureum

Na het bestellen van een IBC Ureum zal deze worden uitgeleverd vanuit het chemicaliën magazijn en getransporteerd door afdeling logistiek naar de chemicaliëncontainer naast losplaats 148

Bedrijfsvoering plaatst de IBC in de container sluit de zuigleiding aan en hangt de niveaudetectie boven de IBC

1.3 Veiligheidsmaatregelen

1.3.1 Biocoal pellets

Bij de voorraadsilo's is visueel duidelijk gemaakt welke silo's beschikbaar zijn voor lossing, daarnaast wordt niveau HH visueel en akoustisch ter plaatse en in de controlekamer aangegeven.

Als zich een ongewoon voorval voor doet wordt aan de hand van geldende procedures beoordeeld hoe hier mee omgegaan wordt.

OP 23 beschrijft wat gedaan moet worden in geval van een ongeval, milieu incident, brand of explosie

OP 18 beschrijft wanneer het calamiteiten- en ontruimingsplan in gang wordt gezet en wat gedaan moet worden.

1.3.2 Ureum

Bij het plaatsen en aan- en afkoppelen van de ureum IBC worden de juiste PBM's gebruikt (zie OP 05 en OP13).

De IBC's staan in een daarvoor geschikte container op een lekbak.



EMPOWERING YOUR BUSINESS.

EGS-OP-01 Lossen biocoal pellets en chemicaliën

2. Relatie met andere documenten

- OP 05 aanvraag en gebruik van PBM's
- OP 13 veilig omgaan met chemicaliën
- OP 18 calamiteiten- en ontruimingsplan
- OP 23 melden ongeval, milieu incident, brand of explosie
- OP 24 veiligheids informatiebladen in stoffenregister

Bijlagen

Niet van toepassing.