

Project 06005 Historisch Onderzoek

HO nr 7088

Gemeente Heerlen

Adres en ligging

Straat Heerenweg

X/Y 196387 326427

Plaats Heerlen

Oppervlakte 1635 m2

Locatiecodering

Globisnr HL091702759

Bisnr

HBBClusternr C0917001525

Bijzonderheden

Asbest Onbekend Klacht

Vloestofdichte vloer Geen Calamiteit

Opmerking Samenvatting historie locatie:
1926 - [REDACTED]: herstelwerkplaats voor reparaties aan rijwielen, motorrijwielen en auto's
1927 - [REDACTED]: uitbreiding inrichting door bijplaatsing smederij
1940 - [REDACTED]: timmerwerkplaats
1966 - [REDACTED]: reparatiewerkplaats en (elektro)wikkelbedrijf
1975-1977 - [REDACTED]: elektromotorenreparatiewerkplaats en elektrowikkelbedrijf

Algemeen:

Er is een zeer kleine overlap met de locatie HO ID 7090.

1926: De inrichting is gelegen nabij de Heerenweg, op perceel sectie B, no. 2434.

1940, 1966: Zowel de timmerwerkplaats als de wikkelinrichting zijn eveneens gelegen op hetzelfde perceel als de reparatie-inrichting. De locatie grenst ten noorden aan de Gats te Schrieversheide (1940).

De oude adresaanduiding is Heerenweg 370 (1966).

1975-1977: De oude adresaanduiding is Heerenweg 370, op perceel sectie B. no. 6387. De inrichting moet worden ontruimd en verlaten zijn voor augustus 1977.

Klacht:

1976: Er is door de bewoners van de woningen aan de Heerenweg last ondervonden van stank, stof, rook en aanwaaiend papier.

Kelder:

1926: De voorraad benzine (tot een maximum van 240 liter) moet buiten de inrichting in een gemetselde (ID 2) kelder worden opgeborgen

Geraadpleegde Dossiers

Vindplaats:	RA LIMBURG	Dossiernr:	O7.G03/50/LENDFERS (1940)
Vindplaats:	Stadsarchief Heerlen	Dossiernr:	H/HW1876-1969/1062 (1940)
Vindplaats:	Stadsarchief Heerlen	Dossiernr:	H/HW1876-1969/1415 (1966)
Vindplaats:	Stadsarchief Heerlen	Dossiernr:	H/HW1876-1969/1598 (1975-1977)
Vindplaats:	Stadsarchief Heerlen	Dossiernr:	H/HW1876-1969/778 (1927)

ReGister

Historisch onderzoeksbureau bv

Conclusies HO

DUBI	311002 wikkelinrichting	Voor 1987	<input checked="" type="checkbox"/>
stat_rap	Historisch onderzoek	stat_oord	Pot. ernstig, niet urgent
Vervolg	uitvoeren OO	Initiatief	ISV

Conclusie HO Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Het betreft vermoedelijk een heterogene bodemverontreiniging. Tijdens het onderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties aangetroffen:

- benzinekelder
- magazijn
- ruimte machines
- smederij
- werkkuil
- werkplaats
- werkplaats timmerlieden

Op de locatie is voor zover bekend nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat de verontreinigingstatus van de locatie potentieel ernstig, niet urgent is. Aanbevolen wordt om op de locatie de volgende vervolgactie uit te voeren: uitvoeren OO.

Omdat het niet bekend is of er sprake is van een huidige bedrijfsactiviteit in de zin van onderneming als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting en de Wet Vennootschapsbelasting en aangezien de locatie binnen de bebouwde kom ligt zullen eventuele vervolgacties in het kader van ISV moeten plaatsvinden.

Op basis van de bekende gegevens, komt de locatie niet in aanmerking voor financiering in het kader van de Bedrijvenregeling.

Mogelijke risico's op de locatie:













- Gezien de uitgevoerde activiteiten is het mogelijk dat mobiele stoffen in het grondwater zijn terechtgekomen.
- Het is niet bekend of op de locatie asbest is verwerkt of toegepast.


Afrondingsdatum 20-12-2006

Deellocaties

Id	1	Omschrijving	werkplaats	Start	1926	Eind		Handmatig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	501044	autoreparatiebedrijf		Stoffen	chrom,fluorantheen,lood,n-decaan,n-octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vhloride,zink				
Id	1	Omschrijving	werkplaats	Start	1926	Eind		Handmatig	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	527401	rijwielreparatiebedrijf		Stoffen	n-decaan,tolueen,trichlooretheen,vinylchloride				
Id	1	Omschrijving	ruimte machines	Start	1940	Eind		Handmatig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	4542	timmerwerkplaats		Stoffen	fenol,tolueen,trichloorethaan				
Id	1	Omschrijving	werkplaats	Start	1966	Eind		Handmatig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	311002	wikkelinrichting		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-diethylphatalaat,xyleen				
Id	1	Omschrijving	werkplaats	Start	1966	Eind		Handmatig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	311006	elektromotorenreparatiebedrijf		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-diethylphatalaat,xyleen				
Id	2	Omschrijving	benzinekelder	Start	1926	Eind		Handmatig	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	501044	autoreparatiebedrijf		Stoffen	chrom,fluorantheen,lood,n-decaan,n-octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vhloride,zink				
Id	3	Omschrijving	werkkuil	Start	1926	Eind		Handmatig	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	501044	autoreparatiebedrijf		Stoffen	chrom,fluorantheen,lood,n-decaan,n-octaan,tolueen,trichloorethaan,trichlooretheen,vhloride,zink				
Id	4	Omschrijving	smederij	Start	1927	Eind		Handmatig	<input type="checkbox"/>
Bedrijfsnaam	██████████								
Ubi	287504	smederij		Stoffen	fluorantheen,molybdeen,PCB's,tolueen,trichlooran,trichlooretheen,vinylchloride				

Id	4	Omschrijving	werkplaats timmerlieden				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1940	Eind	Handmatig <input checked="" type="checkbox"/>
Ubi	4542	timmerwerkplaats		Stoffen	fenol,tolueen,trichloorethaan		
Id	4	Omschrijving	werkplaats				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input checked="" type="checkbox"/>
Ubi	311006	elektromotorenreparatiebedrijf		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-di-ethylphatalaat,xyleen		
Id	4	Omschrijving	werkplaats				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input checked="" type="checkbox"/>
Ubi	311002	wikkelinrichting		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-di-ethylphatalaat,xyleen		
Id	5	Omschrijving	kantoor				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1940	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	000000	onverdachte activiteit		Stoffen			
Id	6	Omschrijving	garage				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	000000	onverdachte activiteit		Stoffen			
Id	7	Omschrijving	kantoor en hal				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	000000	onverdachte activiteit		Stoffen			
Id	8	Omschrijving	magazijn				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	311002	wikkelinrichting		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-di-ethylphatalaat,xyleen		
Id	9	Omschrijving	magazijn				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	311002	wikkelinrichting		Stoffen	asbest,koper,n-decaan,o-cresol,o-di-ethylphatalaat,xyleen		
Id	10	Omschrijving	kantine, waslokaal en wc's				
Bedrijfsnaam	██████████			Start	1966	Eind	Handmatig <input type="checkbox"/>
Ubi	000000	onverdachte activiteit		Stoffen			

-  bovengrondse tank
-  ondergrondse tank
-  gesloopt gebouw/muur
-  bestaand gebouw/muur
-  vulput
-  pomp
-  pompeiland
-  riolering
-  brandstofleiding
-  punt/cirkel
-  boorpunt
-  overig



ReGister Historisch Onderzoek

Adres Heerenweg Ong.
Heerlen

HOID 7088

ReGister
Historisch onderzoeksbureau bv

Project: 06005
Datum: 06-12-06
Get.: RvL
Schaal: 1:400

