

BoBo-toets: bovengrondse tanks met vlakke bodemplaat: T1802

1. Bepaling basisscore (tabel 5.1, Bobo-richtlijn maart 2000)

Minimale dikte van het membraan (mm) waarbij plaatselijke pit maatgevend is.	Max. aantal punten	Score T1802	Bevinding T1802	Toelichting
d min >= 6,0	50	50		
5<=d min <= 6,0	40	0		
4<=d min <5	30	0		
3<= d min < 4	15	0		
d min < 3	0	0		
Toeslag bij dikte > 6 mm	5	10		Voor elke extra mm: 5 punten
Lassen annular en membraan butt-welded	5	5		
Dikte onbekend/geldende norm niet toegepast	0	0		
Basisscore:		65		

2. Bepaling voorzieningscore (tabel 5.1, Bobo-richtlijn maart 2000)

Voorziening	Max. aantal punten	Score T1802	Bevinding T1802	Toelichting
Afdichtingsconstructie op of boven de systeemgrens	50	0		Afdichtingsconstructie moet aan voldoen aan de eisen van hoofdstuk 7.
Lekdetectie op of boven de systeemgrens	25	0		Lekdetectiesysteem moet voldoen aan de eisen van hoofdstuk 7.
Dubbele tankbodem met lekdetectie	50	0		Dikte onderste tankbodem moet minimaal 6 mm zijn. (zie verder eisen hoofdstuk 7)
Coatingsysteem uitwendig	15/5	0		15 punten: indien uitwendige coating is aan gebracht in gevijzelde toestand. 5 punten: indien coating is aangebracht voor installatie van de tankbodem. - moet voldoen aan de eisen van hoofdstuk 7
Vochtintreding beperkende voorzieningen	20	20		Bij combinatie van geen regenwaterintreding en voldoende afstand tot grondwater. Voorzieningen voldoen aan eisen van hoofdstuk 7
Oliezand	5	0		- Geen punten toerekenen als uitwendige coating is aan gebracht in gevijzelde toestand aan de tank. - olieazand moet gecombineerd zijn met waterintreding beperkende voorzieningen (zie hoofdstuk 7)
Coatingsysteem inwendig of product niet corrosief voor materiaal tankbodem	10	10		Moet voldoen aan de eisen gesteld in hoofdstuk 7
Kathodische bescherming	0	0		Zie de toelichting in hoofdstuk 7
Voorzienscore:		30		

3. Bepaling onderhoudscore (tabel 5.1, Bobo-richtlijn maart 2000)

Staat van onderhoud	Max. aantal punten	Score T1802	Bevinding T1802	Toelichting
Ingezakke terpschouder of fundatie en geen regenwaterintreding beperkende voorzieningen aanwezig	-20	0		Indien onderkant annular ring lager is dan de bovenkant van de erpschouder/fundatie.
Scheefstand (afwijking >= geaccepteerde norm uit CPR)	-15	0		
Afstand tankbodem tot grondwater <= aanbeveling EEMUA 183 en geen afdichtingsconstructie aanwezig	-25	0		
Onderhoudscore:		0		

4. Bepaling bodem-immissiescore (tabel 5.1, Bobo-richtlijn maart 2000)

Bodem-immissiescore:		95		Bodem-immissiescore = basisscore + voorzieningscore + onderhoudscore
Risicogedreven inspectietankbodem en managementsysteem? (tabel 5.2, Bobo-richtlijn maart 2000):		Ja		Ja / Nee
Bodemrisico-categorie (tabel 5.2, Bobo-richtlijn maart 2000):		A		A, A*, B, B* of C
Monitoring bodemkwaliteit o.b.v. (tabel 5.2, Bobo-richtlijn maart 2000):		Nee		Ja / Nee
Vaststelling voorzieningen en/of maatregelenpakket (tabel 5.3, Bobo-richtlijn maart 2000):		n.a.		