

Maatregelen t.b.v. vluchtige stoffen:

- Verontreinigde grond zo mogelijk direct afvoeren
- Grond in depot afdekken met folie
- Werkwijze conform crow 400