

Van: "[REDACTED] | SamenStromen" <[REDACTED]@samenstromen.nl>
Verzonden: dinsdag 9 december 2025 11:30
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@ofgv.nl>
Onderwerp: RE: Themacontrole plaatsen EOS, Schoterpad 1 in Bant Z2025-015696/D2025-236326
Bijlage(n): Kopie van Toetsing Trene aan PGS37.1 bij Eigen Wijze.xlsx

Dag [REDACTED],

Bedankt voor het verhelderende en fijne telefoongesprek gisteren.

Ik ben ermee aan het werk gegaan en kom tot de volgende lijst (zie bijlage).

Wil je kijken of dit volstaat om een vergunning te kunnen afgeven aan Vakantiepark Eigen Wijze?

Als je vragen aan/opmerkingen hebt dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
03 [REDACTED] | 06 - [REDACTED]
[REDACTED]@samenstromen.nl



[REDACTED]
[REDACTED]
samenstromen.nl



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@ofgv.nl>
Verzonden: maandag 8 december 2025 15:00
Aan: [REDACTED] | SamenStromen <[REDACTED]@samenstromen.nl>

Geachte [REDACTED]

Wij beoordelen EOS systemen volgens de richtlijn PGS37 -1 versie 2023. Naar aanleiding van deze beoordeling zullen wij maatwerk opleggen voor externe veiligheid aspecten. Bouw, ruimtelijk en/of andere aspecten vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Zonder maatwerkvoorschriften of een maatwerktoets wordt er een EOS niet gebruikt.

Hiervoor heb ik het genoemde analyse (GAP analyse) nodig. Hierover heb ik het bedrijf al geïnformeerd, zie hieronder.

Ik zal u vandaag rond 15.30 terugbellen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Team Vergunningen



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8232 JP Lelystad
E. [REDACTED]@ofgv.nl
T. 06 - [REDACTED]
W. www.ofgv.nl



Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 27 oktober 2025 16:12

Aan: 'Vakantiepark Eigen Wijze' <info@vakantieparkeigenwijze.nl>

CC: [REDACTED], [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noordoostpolder.nl](mailto:[REDACTED]@noordoostpolder.nl)>; [REDACTED], [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>

Onderwerp: RE: Themacontrole plaatsen EOS, Schoterpad 1 in Bant Z2025-015696/D2025-236326

Geachte [REDACTED]

- **Een GAP-analyse** laat zien in hoeverre uw installatie (EOS) voldoet aan de PGS 37-1, versie 1.0 van december 2023. Daarbij worden alle relevante maatregelen uit hoofdstuk 7 van de PGS-richtlijn getoetst op toepasbaarheid voor uw installatie. Indien (delen van) de installatie niet voldoen aan de PGS 37-1, dient u te beschrijven welke gelijkwaardige maatregelen worden getroffen.

<https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-1/2023/1-0-december-2023#7>

Onderstaand treft u twee voorbeelden van de inhoud van een GAP-analyse.

1.

Maatregel	Omschrijving	EOS voldoet aan maatregel	ja	nee	n.v.t.	Toelichting
7.2 Basisveiligheid						
MW1	Zorgplicht basis veiligheid					
7.3 Ontwerp en constructie						
7.3.1 constructie en installatie						
M2	Minimale veiligheidseisen EOS en energiedrager					
M3	Traceerbaarheid					

2.

Beheersmaatregelen PGS37-1 - typical 1			
Kolom 1	Maatregelomschrijving	Toelichting	Verantwoordelijke partij
2 Minimale veiligheidseisen EOS en energiedrager			Fabrikant
3 Traceerbaarheid			Fabrikant en Fruitbedrijf van Rijn op locatie

• Toegankelijkheid voor onbevoegden

Deze is in het hoofdstuk 7.3.2 'Overige maatregelen over ontwerp en constructie' uitgelegd in PGS 37 <https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-1/2023/1-0-december-2023#7-3-2>.

M28: Beveiliging tegen onbevoegden

Een EOS is afdoende afgeschermd voor onbevoegden.

De afscherming kan bestaan uit de constructie van het EOS zelf (EOS in een container), een fysieke afscherming en/of permanent (camera)toezicht.

De fysieke afscherming kan bestaan uit muren (gebouwen), hekken of sloten van voldoende breedte. Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hekwerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee, tegenover elkaar gelegen, toegangsdeuren.

Toelichting


Deze maatregel geldt ook voor een mobiel EOS. In de openbare ruimte kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijvoorbeeld toegankelijkheid stoep voor kinderwagens en mindervaliden bij plaatsing mobiel EOS onvoldoende gewaarborgd), een externe fysieke afscherming van een mobiel EOS achterwege blijven. Dit moet in overleg met het bevoegd gezag plaatsvinden. Daarbij wordt eerst een alternatieve locatie verkend.

Met vriendelijke groet,

 
Medewerker Team Vergunningen



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8232 JP Lelystad
E. @ofgv.nl



Van: Vakantiepark Eigen Wijze <info@vakantieparkeigenwijze.nl>

Verzonden: dinsdag 21 oktober 2025 09:27

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@ofgv.nl>

Onderwerp: Themacontrole plaatsen EOS, Schoterpad 1 in Bant Z2025-015696/D2025-236326

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

We hebben van u een brief ontvangen met betrekking tot de EOS. We hebben hier wat vragen over.

U heeft het bij punt 3 over een GAP analyse. Graag ontvangen wij van u een document waaruit deze analyse moet voldoen. Wij zullen u deze vervolgens aanleveren.

Bij punt vier geeft u aan dat de locatie niet toegankelijk mag zijn voor onbevoegden. Bedoelt u hiermee dat er een hek om de accu moet komen? Graag horen wij van u aan welke specificaties deze moet voldoen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vakantiepark Eigen Wijze

06 [REDACTED]

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclamer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclamer>

Batterij	Toetsing Solax Trene 100kW / 215 kWh aan de PGS37.1 Typical 1 maatregelen hoofdstuk 7
M1	Organisatorische borging door eindgebruiker
M2	Voldoet aan NEN-EN-IEC 62619
M3	Voldoet aan traceerbaarheid
M4	Voldoet aan procedure omgang met mogelijk beschadigde energiedragers
M5	Voldoet, systeem is IP-54
M6	Voldoet, EOS wordt op een verhoogde stelconplaat geplaatst.
M7	Niet van toepassing op Typical 1.
M8	Voldoet, systeem is voorzien van slimme luchtkoeling -30 - + 55. Het is een niet geïsoleerd systeem, maar biedt een robuuste bescherming
M9	Voldoet, EOS heeft succesvol de brandpropagatietest conform UL9540. Derhalve kan van de 60 min brandwerende omgeving worden afgeweken.
M10	Voldoet, EOS heeft succesvol de brandpropagatietest conform UL9540. Derhalve kan van de brandwerende doorvoeringen worden afgeweken.
M11	Niet van toepassing op Typical 1.
M12	Niet van toepassing op Typical 1.
M13	Niet van toepassing op Typical 1.
M14	Niet van toepassing op Typical 1.
M15	Niet hybride, dus niet van toepassing.
M16	Niet betreedbaar, dus niet van toepassing
M17	Niet van toepassing op Typical 1.
M18	EOS voorzien van drukontlasting.
M19	Niet betreedbaar, dus niet van toepassing
M20	Niet van toepassing op Typical 1.
M21	Niet van toepassing, noodventilatie overeenkomstig M19 is niet noodzakelijk
M22	Er wordt aanrijdbeveiliging geplaatst rondom het EOS.
M23	Niet van toepassing op Typical 1.
M24	Niet van toepassing op Typical 1.
M25	Niet van toepassing op Typical 1.
M26	Naar oordeel PV-projecten wordt het EOS niet nabij (mobiele) kranen of andere hijswerktuigen geplaatst.
M27	Niet van toepassing, niet in de buurt van een windturbine.
M28	Voldoet, EOS wordt op eigen terrein achter een hek geplaatst.
M29	Niet van toepassing op Typical 1.
M30	Niet van toepassing, er wordt geen camerasysteem toegepast.
M31	Voldoet, systeem wordt pas ingebruikgenomen na SAT (Site Acceptance Test).
M32	Niet betreedbaar, dus niet van toepassing
M33	Voldoet, alle zaken worden continue gemonitord, IV-er krijgt binnen 5 min alarm, EOS is voorzien van indicatoren conform NEN-EN-IEC 60204
M34	Voldoet, EOS is op afstand uit te schakelen door de IV-er op basis van alarmeringen.
M35	Voldoet, EOS beschikt over een branddetectiesysteem met 24 uur doormelding en schakelt autonoom af wanneer het systeem brand detecteert.
M36	Voldoet, EOS is aan buitenzijde voorzien van een noodstrop.
M37	Organisatorische borging door eindgebruiker
M38	Organisatorische borging door eindgebruiker
M39	Organisatorische borging door eindgebruiker
M40	Voldoet, handleiding is aanwezig.
M41	Organisatorische borging door eindgebruiker
M42	Organisatorische borging door eindgebruiker
M43	Organisatorische borging door eindgebruiker
M44	Organisatorische borging door eindgebruiker
M45	Organisatorische borging door eindgebruiker
M46	Organisatorische borging door eindgebruiker

M47	Organisatorische borging door eindgebruiker
M48	Niet van toepassing
M49	Niet van toepassing
M50	Het EOS wordt op minimaal (10) meter afstand van het pand geplaatst.
M51	Niet van toepassing op Typical 1.
M52	Niet van toepassing op Typical 1.
M53	Niet van toepassing op Typical 1.
M54	Niet van toepassing op Typical 1.
M55	Voldoet, EOS heeft succescol de brandpropagatietest conform UL9540.
M56	Voldoet, EOS heeft succescol de brandpropagatietest conform UL9540.
M57	Niet van toepassing op Typical 1.
M58	Niet van toepassing op Typical 1.
M59	Niet van toepassing op Typical 1.
M60	Niet van toepassing op Typical 1.
M61	Locatie EOS is goed bereikbaar voor hulpverleningsdiensten. Wel dient met de lokale brandweer afgestemd te worden op welke wijze het hekwerk te openen is.
M62	Niet van toepassing op Typical 1.
M63	Niet van toepassing op Typical 1.
M64	Organisatorische borging door eindgebruiker
M65	Organisatorische borging door eindgebruiker
M66	Voldoet, veiligheidstekens zijn aangebracht.
M67	Niet hybride, dus niet van toepassing.