

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3341577
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0075246
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0075246

Ingediend op	29-11-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Covikseweg 7, 7221CM Steenderen (31700238)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7221CM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Covikseweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	5 schuren op locatie
----------------------------------	----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

J. Sesink

Adres eigenaar bouwwerk

7221CM 7, Covikseweg Steenderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN betreft de schuren A en B

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning en planning sanering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine gecontroleerd slopen waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

400 ton puin
35 ton hout
15 ton BSA

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling
Covikseweg 3a
Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur F , Golfplaten dak incl nok en boeideel, M12AA, RISICOKLASSE_2A
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur A, gevel , Beglazingskit, M02AA & M03AA, RISICOKLASSE_1
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur D1 , Golfplaten dak, M08AA, RISICOKLASSE_2A
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur B, Gevel , Buis, M04AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_1
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur B, Gierput , Buis, M04AZ (8.2.2.), RISICOKLASSE_2
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur A, Gierput , Buis, M04AA, RISICOKLASSE_2
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Tussen schuur D1 en D2 , Vlakke plaat, M10AA, RISICOKLASSE_2A
Covikseweg 7 7221CM Steenderen, Schuur B , Golfplaten dak incl nok, M05AA, RISICOKLASSE_2A
Covikseweg 7 7221CM Steen...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M01AA: 210 M2
M04AA: 0.5 M
M05AA: 190 M2
M02AA & M03AA: 100 M

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 17111184.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-11-29	In behandeling