

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3350053
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0076232
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0076232

Ingediend op	05-12-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Nijlandweg 2 a, 7251KK Vorden (Vorden, Nijlandw...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251KK
Huisnummer	2
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nijlandweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer A. Mensink
Adres eigenaar bouwwerk	7251KK 2 a, Nijlandweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Nijlandweg 2 a 7251KK Vorden, Dak van kippenhok 1 , Golfplaat, B02: M2, RISICOKLASSE_2 Nijlandweg 2 a 7251KK Vorden, Dak Kippenhok 2 , Golfplaten, B03: M3, RISICOKLASSE_2A Nijlandweg 2 a 7251KK Vorden, Gedeelte dak kapschuur , Golfplaten, B01: M1, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	B02: M2: 0.20 M2 B01: M1: 98 M2 B03: M3: 60 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I17535.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-12-05	In behandeling
VordenNijlandweg2a_macht_PDF	VordenNijlandweg2a_macht-.PDF	Anders	2017-12-05	In behandeling