

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3495865
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0090559
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0090559

Ingediend op	21-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Handelsweg 17, 7021BZ Zelhem (31700270)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021BZ
Huisnummer	17
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handelsweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur bij woning
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Kolenbrander

Adres eigenaar bouwwerk

Handelsweg 17
7021 BZ Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Handelsweg 17 7021BZ Zelhem, Opslagruimte , Golfplaat,
Bron 3, RISICOKLASSE_2
Handelsweg 17 7021BZ Zelhem, Bedrijfshal , Golfplaat,
Bron 1, RISICOKLASSE_2
Handelsweg 17 7021BZ Zelhem, Bedrijfshal , Asbestcement
producten -boeidelen-, Bron 2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 22 M
Bron 3: 40 M2
Bron 1: 175 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18035 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-21	In behandeling