

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3508039
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0091698
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0091698

Ingediend op	27-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rietgeld 2, 7021HD Zelhem (11800038)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HD
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rietgeld
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en) op locatie
----------------------------------	-----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Warries

Adres eigenaar bouwwerk

Rietgeld 2 Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Veldschuur , Gevelbekleding
golfplaat, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Veldschuur , Golfplaat, Bron 1,
RISICOKLASSE_2
Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Opslag-Erf , Golfplaat, Bron 6,
RISICOKLASSE_1
Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Vml. ligboxenstal , Golfplaat,
Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Veldschuur , Golfplaat, Bron 5,
RISICOKLASSE_2
Rietgeld 2 7021HD Zelhem, Overkapping , Golfplaat, Bron
4, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 5: 35 M2
Bron 6: 4 STUKS
Bron 1: 185 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18037 Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-27	In behandeling