

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3553521
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0096737
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0096737

Ingediend op	20-03-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Boeninksteeg 10, 7021KC Zelhem (Zelhem, Boenink...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7021KC
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boeninksteeg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	D. van der Hoeven en S. Plant
Adres eigenaar bouwwerk	7021KC 10, Boeninksteeg Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Boeninksteeg 10 7021KC Zelhem, Dak , Golfplaten, M01AZ, RISICOKLASSE_2A Boeninksteeg 10 7021KC Zelhem, Dak , Golfplaten, M01AA1, RISICOKLASSE_2A Boeninksteeg 10 7021KC Zelhem, Naast schuur , Vlakke plaat, M02V, NVT Boeninksteeg 10 7021KC Zelhem, Schuur , Golfplaten dak, M01AA, RISICOKLASSE_2A
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M01AZ: 220 M2 M01AA1: 0,5 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	ZelhemBoeninks-teeg10loods_inv-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-03-20	In behandeling
ZelhemBoeninksteeg1-0loods_macht_.pdf	ZelhemBoeninks-teeg10loods_macht.pdf	Anders	2018-03-20	In behandeling