

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3689391
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0111467
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0111467

Ingediend op	24-05-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rijksweg 42, 6996AC Drempt (11800085)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formuliersversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode 6996AC

Huisnummer 42

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Rijksweg

Plaatsnaam Drempt

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie inventariseren 3 schuren, alleen schuur B saneren

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk Jolink

Adres eigenaar bouwwerk Rijksweg 42
6996 AC Drempt

Wat is de functie van het bouwwerk? AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Rijksweg 42 6996AC Drempt, Ligboxenstal , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Rijksweg 42 6996AC Drempt, Kapschuur , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Rijksweg 42 6996AC Drempt, Kapschuur , Asbestcement boeidelen, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Rijksweg 42 6996AC Drempt, Ligboxenstal , Golfplaten dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Rijksweg 42 6996AC Drempt, Lig , Golfplaten dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 4: 200 M2
Bron 3: 860 M2
Bron 1: 225 M2
Bron 2: 13 M
Bron 5: 200 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18120-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-05-24	In behandeling