

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3806851
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0124560
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0124560

Ingediend op	17-07-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Reerinkweg 3, 7255MT Hengelo (Gld) (Hengelo, Re...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MT
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Reerinkweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 53977858
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: D.A. Groot Wassink

Adres eigenaar bouwwerk

7255MT 3, Reerinkweg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
Schuur 1 t/m 4 worden volledig gesloopt. Schuur 5 alleen asbest verwijderen. Zie plattegrond blz. 18 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

40 m3 puin
20 m3 bouw en sloop
10 m3 hout

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Stopverf in ramen van schuur 4 , Stopverf, Bron 6: M8, RISICOKLASSE_1
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Stopverf in raam van schuur 2 , Stopverf, Bron 3: M3, M4, NVT
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van schuur 5 , Golfplaten, Bron 7: M9, M10, RISICOKLASSE_2A
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Vlakke plaat in schuur 1 , Vlakke plaat, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van schuur 3 , Golfplaten, Bron 4: M5, RISICOKLASSE_2A
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Golfplaten op een gedeelte van het dak van schuur 4 , Golfplaten, Bron 5: M6, RISICOKLASSE_2A
Reerinkweg 3 7255MT Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van schuur 2 , Golfplaten, ...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 1: M1: 0.05 M2
Bron 4: M5: 23 M2
Bron 5: M6: 39 M2
Bron 2: M2: 41 M2
Bron 6: M8: 2 STUKS
Bron 7: M9, M10: 125.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18375.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-07-17	In behandeling
HengeloReerinkweg3_-macht_.pdf	HengeloReerinkweg3_macht-.pdf	Anders	2018-07-17	In behandeling
HengeloReerinkweg3_-plattegrond_.pdf	HengeloReerinkweg3_plattegrond.pdf	Tekening slopen	2018-07-17	In behandeling