

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4070381
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0155951
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0155951

Ingediend op	03-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Halseweg 31 a, 7021HV Zelhem (Zelhem, Halseweg ...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HV
Huisnummer	31
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Halseweg
Plaatsnaam	Zelhem

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 40119520
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Korfbalvereniging SEV

Adres eigenaar bouwwerk

7021NT 11, Ermelinkstuk Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Halseweg 31 a 7021HV Zelhem, dak berghok , golfplaten,
Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
Halseweg 31 a 7021HV Zelhem, dak kantine , golfplaten en
hulpstukken, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 21 M2
Bron 1: M1: 110 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ZelhemHalseweg31a_innv_pdf	ZelhemHalseweg-31a_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-03	In behandeling
ZehemHalseweg31a_macht_pdf	ZehemHalseweg3-1a_macht.pdf	Anders	2018-12-03	In behandeling