

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4216191
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0170668
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0170668

Ingediend op	16-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Braambergseweg 15, 6996AL Drempt (19030-2)
Opmerking	Aanvraag ook gemaïld aan Dhr. R. Reith. Het Inventarisatierapport is te groot om te uploaden, en is via WEtransfer incl. deze apart gemaïld. Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6996AV
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gildeweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zsm. ivm. mutatie van de huurwoning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Gildeweg 22 6996AV Drempt, onder nieuwe vensterbanken
woon- en eetkamer, slaapkamers en badkamer ,
vensterbank, M3, RISICOKLASSE_2
Gildeweg 22 6996AV Drempt, ventilatiebuizen van
keukenruimte en badkamer op zolder , buis, M1,
RISICOKLASSE_2A
Gildeweg 22 6996AV Drempt, in ledenradiator in
keukenruimte , pakking, M5.1, RISICOKLASSE_1
Gildeweg 22 6996AV Drempt, op zolder rondom gording
boven cv ketel , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 0.30 M2
M3: 2.90 M2
M1: 5 M
M5.1: 4 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Bergevoet Doetinchem bv.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

De woning is op korte termijn weer verhuurd.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.09379 Versie 2 Fase 2 Eengezinswoningen Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-16	In behandeling