

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4216187
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0170667
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0170667

Ingediend op	16-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ds. de Graaffweg 1, 6996AP Drempt (19030-1)
Opmerking	Aanvraag ook gemaïld aan Dhr. R. Reith. Het Inventarisatierapport is te groot om te uploaden, en is via WEtransfer incl. deze apart gemaïld. Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6996AT
Huisnummer	35
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gildeweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het bouwwerk?

COMPLEX

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zsm. ivm. mutatie van de huurwoning.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Gildeweg 35 6996AT Drempt, als vulplaatjes in kruipruimte onder draagbalken , vlakke plaat, M10, RISICOKLASSE_2
Gildeweg 35 6996AT Drempt, vloer keukenruimte , lijmlaag, M11, NVT
Gildeweg 35 6996AT Drempt, tegen buitengevel slaapkamers, woonkamer en keukenruimte , brandwerend board, M2, NVT
Gildeweg 35 6996AT Drempt, dak berging , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2
Gildeweg 35 6996AT Drempt, achter schrootjes wand entree , vlakke plaat, M1.1, RISICOKLASSE_2
Gildeweg 35 6996AT Drempt, voor- en achtergevel berging , vogelschroten, M4, RISICOKLASSE_2
Gildeweg 35 6996AT Drempt, achter betimmering bij kozijnen voor- en achtergevels , board, M12, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M1.1: 4.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero Wilp via tussenopslag Bergevoet Doetinchem bv.

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderingswerkzaamheden in te dienen.

De woning is op korte termijn weer verhuurd.

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.08328 Fase 1 Eengezinswoningen Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-16	In behandeling